



**BT - EDL XXVIII
EDLOPES TRANSPORTES LTDA
Relatório de Auditoria**

**AV. DJALMA BATISTA, N1719, nº 1719, CHAPADA
MANAUS/AM**

Preparado por: **EDLOPES TRANSPORTES LTDA**
23.022.148/0001-22

Executado por: **HIGO JOANM SANTOS VALE**

Inspeção iniciada em: **21/03/2026**

Inspeção finalizada em: **10/04/2026**

Checklists utilizados: **Anexo – 01 MAN. E INSP. DOS EQUI. Balsa – PRO 03**



Relatório de Auditoria BT - EDL XXVIII



Preparado por: **EDLOPES TRANSPORTES LTDA**
(23.022.148/0001-22)
Local da inspeção: **AV. DJALMA BATISTA, N1719, nº 1719,**

Inspeção iniciada em: **21/03/2026 10:27:57**
Inspeção finalizada em: **10/04/2026 17:57:48**
Executado por: **HIGO JOANM SANTOS VALE**

SITUAÇÃO GERAL

INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA Balsa

1 - INSPEÇÃO DOS EXTINTORES DA EMBARCAÇÃO

Situação

- | | |
|--|--|
| 1.1 - O acesso aos extintores não estão obstruídos? |  Conforme |
| 1.2 - A trava está no posicionado correto no orifício das alças? |  Conforme |
| 1.3 - O lacre está intacto? |  Conforme |
| 1.4 - Após o extintor de incêndio ser submetido à manutenção, o selo de conformidade é substituído por um selo de cor azul esverdeada, contendo as inscrições: • a logomarca do INMETRO; • o número de série do selo; • a identificação da empresa que realizou a manutenção; • a data da realização da manutenção estão visíveis no cilindro? |  Conforme |
| 1.5 - A pressão do manômetro, a pintura, mangueira, rosca e a placa de sinalização estão em perfeito estado para uso? |  Conforme |
| 1.6 - A validade da carga está dentro do prazo conforme manutenção anual? |  Conforme |

2 - INSPEÇÃO / MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SALVATAGEM

Situação

- | | |
|---|--|
| 2.1 - O estado de conservação está sem pontos danificados, furos ou bojões? |  Conforme |
| 2.2 - As condições das alças e retinidas estão em boas condições, alojadas para facilitar manuseio, retinidas devem ter 20m? |  Conforme |
| 2.3 - O abrigo/alojamento do equipamento está de fácil da retirada e sem obstruções? |  Conforme |
| 2.4 - Os equipamentos submetidos a testes de flutuabilidade estão em perfeito estado de uso? |  Conforme |
| 2.5 - As marcações com os nomes da embarcação e porto de registro estão homologadas e tem o registro da Marinha do Brasil conforme (NORMAM 05 cap 3 seção II itens 306 a 310) |  Conforme |

3 - MANUTENÇÃO DO MOTOR - FICHA DE CONTROLE DO MOTOR

Situação

- | | |
|--|--|
| 3.1 - A correia do motor está protegida na parte móvel? |  Conforme |
| 3.2 - O motor de partida está funcionando perfeitamente? |  Conforme |
| 3.3 - O alternador está em perfeito estado? |  Conforme |
| 3.4 - A bateria está com carga e isolada com madeira e borracha? |  Conforme |
| 3.5 - O radiador está com nível de água e tampa? |  Conforme |
| 3.6 - O fluido do radiador está em perfeito estado? |  Conforme |
| 3.7 - O óleo do motor está dentro do nível e com viscosidade? |  Conforme |
| 3.8 - O filtro de óleo lubrificante está de forma correta? |  Conforme |
| 3.9 - O filtro de óleo diesel está de funcionando corretamente? |  Conforme |
| 3.10 - As juntas de vedação do motor estão sem vazamento? |  Conforme |
| 3.11 - O marcador de temperatura está correto? |  Conforme |
| 3.12 - O marcador de pressão de óleo está de maneira correta? |  Conforme |
| 3.13 - A calibração dos bicos injetores está de maneira correta? |  Conforme |
| 3.14 - A calibração da bomba injetora está de maneira correta? |  Conforme |

- 3.15 - A Descarga Molhada está com o nível da água adequado e está em perfeito estado de uso?  Conforme
- 3.16 - O Óleo do Mancal está com o nível de óleo do mancal da bomba adequado e está em perfeito estado de uso?  Conforme
- 3.17 - O Tanque de Consumo está com o marcador de nível e bacia de contenção adequado e está em perfeito estado de uso?  Conforme

4 - MANUTENÇÃO LUZES DE NAVEGAÇÃO EQUIPAMENTO: LUMINÁRIAS / REFLETORES / PARTE ELÉTRICA

Situação

- 4.1 - A luz de bombordo está em perfeito estado?  Conforme
- 4.2 - A luz de boreste está em perfeito estado?  Conforme
- 4.3 - A luz de fundeio está em perfeito estado?  Conforme
- 4.4 - Os refletores está funcionando perfeitamente?  Conforme
- 4.5 - A luz carga e descarga está funcionando corretamente?  Conforme
- 4.6 - A luz de mastro está de maneira correta?  Conforme
- 4.7 - A luz da casa de máquina está de maneira correta?  Conforme
- 4.8 - O quadro de energia está de forma correta?  Conforme
- 4.9 - A tomada de energia está funcionando perfeitamente?  Conforme
- 4.10 - Os fios e cabos de energia estão de forma correta?  Conforme
- 4.11 - Os tubos, dutos e isolamento estão funcionando perfeitamente?  Conforme

5 - INSPEÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE NÍVEL ALTO - FICHA DE CONTROLE

Situação

- 5.1 - Nas inspeção de verificação das ligações elétricas dos tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB e tanque 4BE apresenta alguma não conformidade nas conexões, ligações elétricas, os aparelhos, quadro do alarme e cabo de força?  Conforme
- 5.2 - Nas inspeção de verificação das conexões dos tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB e tanque 4BE apresenta alguma não conformidade nas conexões, ligações elétricas, os aparelhos, quadro do alarme e cabo de força?  Conforme
- 5.3 - Nas inspeção de verificação dos desgaste/trinca dos tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB e tanque 4BE apresenta alguma não conformidade nas conexões, ligações elétricas, os aparelhos, quadro do alarme e cabo de força?  Conforme
- 5.4 - Nas inspeção de verificação o funcionamento dos tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB e tanque 4BE apresenta alguma não conformidade?  Conforme
- 5.5 - Nas inspeção de verificação do quadro c/ indicação dos tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB e tanque 4BE apresenta alguma não conformidade nas conexões, ligações elétricas, os aparelhos, quadro do alarme e cabo de força?  Conforme
- 5.6 - Nas inspeção de verificação das vedação do flange dos tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB e tanque 4BE apresenta alguma não conformidade nas conexões, ligações elétricas, os aparelhos, quadro do alarme e cabo de força?  Conforme
- 5.7 - Nas inspeção de verificação do alarme sonoro e giro flex (luz emergência) dos tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB e tanque 4BE apresenta alguma não conformidade nas conexões, ligações elétricas, os aparelhos, quadro do alarme e cabo de força?  Conforme
- 5.8 - Nas inspeção de verificação apresentam necessidade de reparo ou troca dos itens: ligações elétricas, conexões, desgaste/trinca, quadro c/ indicação dos tanques, vedação do flange, alarme sonoro e giro flex (luz emergência) dos tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB e tanque 4BE?  Conforme

6 - INSPEÇÃO DO SISTEMA DE VÁLVULAS E REDES - FICHA DE CONTROLE

Situação

- 6.1 - Nas inspeção de verificação do volante dos tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB e tanque 4BE estão em bom estado e sem folga?  Conforme

6.2 - Nas inspeção de verificação da gaxeta dos tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB e tanque 4BE apresenta alguma não conformidade como: vazamento nas gaxetas e se as mesmas estão danificadas? ● Conforme

6.3 - Nas inspeção de verificação dos graxeiros dos tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB e tanque 4BE estão obstruídos ou apresentam alguma não conformidade? ● Conforme

6.4 - Nas inspeção de verificação durante a operação de carga e descarga dos tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB e tanque 4BE apresentam estanqueidades? ● Conforme

7 - INSPEÇÃO DO SISTEMA DE VÁLVULAS PRESSÃO E VÁCUO - FICHA DE CONTROLE

Situação

7.2 - Nas inspeção de verificação dos parafusos dos tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB e tanque 4BE apresenta alguma não conformidade tais como: juntas não posicionadas corretamente, telas sujas e obstruídas, não fixadas com todos os parafusos, não lacradas de acordo com o certificado, não identificado com a data da inspeção? ● Conforme

7.3 - Nas inspeção de verificação o funcionamento dos tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB e tanque 4BE apresenta alguma não conformidade? ● Conforme

7.4 - Nas inspeção de verificação das lacrações tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB e tanque 4BE apresenta alguma não conformidade tais como: juntas não posicionadas corretamente, telas sujas e obstruídas, não fixadas com todos os parafusos, não lacradas de acordo com o certificado, não identificado com a data da inspeção? ● Conforme

7.5 - Nas inspeção de verificação das telas, parafusos de fixação, funcionamento, lacração dos tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB e tanque 4BE foi identificado a necessidade de reparo ou troca ou apresenta alguma não conformidade? ● Conforme

8 - INSPEÇÃO DO SISTEMA DEFENSAS - FICHA DE CONTROLE

Situação

8.1 - Os pneus do costado de BB/BE estão em perfeito estado? ● Conforme

8.2 - Os cabos de nylon dos pneus do costado de BB/BE estão em perfeito estado? ● Conforme

9 - MATERIAIS: COMBATE A POLUIÇÃO POR ÓLEO – KIT SOPEP- FICHA DE CONTROLE

Situação

9.1 - Nas inspeções de verificação foi identificado 10kg de manta absorvente? ● Conforme

9.2 - Nas inspeções de verificação foi identificado 02und de rodos? ● Conforme



9.3 - Nas inspeções de verificação foi identificado 02und de pá plástico? ● Conforme



9.4 - Nas inspeções de verificação foi identificado 04und de balde de plástico 20LT? ● Conforme



9.5 - Nas inspeções de verificação foi identificado 02und de tambores de 200LT? ● Conforme

9.6 - Nas inspeções de verificação foi identificado 02und de vassouras? ● Conforme



9.7 - Nas inspeções de verificação foi identificado 02pares de botas de borrachas? ● Conforme

9.8 - Nas inspeções de verificação foi identificado 10kg de trapo? ● Conforme

9.9 - Nas inspeções de verificação foi identificado 05kg de estopa? ● Conforme

9.10 - Nas inspeções de verificação foi identificado 20und de saco plástico reforçado? ● Conforme

9.11 - Nas inspeções de verificação foi identificado 20LT de sabão neutro? ● Conforme

9.12 - Nas inspeções de verificação foi identificado 10kg de areia? ● Conforme

- 9.13 - Nas inspeções de verificação foi identificado 10kg de serragem?  Conforme
- 9.14 - Nas inspeções de verificação foi identificado 02 pares de luvas de borrachas?  Conforme

10 - CONTROLE DE MANUTENÇÃO DE BOMBA**Situação**

- 10.1 - O nível de óleo dos mancais (Óleo esta no nível dos rolamentos e eixo) está em perfeito estado para uso?  Conforme
- 10.2 - O selo mecânico está em perfeito estado para uso sem apresentar vazamento?  Conforme
- 10.3 - A carcaça está em perfeito estado para uso sem apresentar trinca ou vazamento?  Conforme
- 10.4 - Os parafusos estão apertados ao usar o torquímetro e está em perfeito estado para uso?  Conforme
- 10.5 - Os rolamentos apresentam algum nível de barulho estranho?  Conforme
- 10.6 - O eixo apresenta barulho e vibração?  Conforme
- 10.7 - O termômetro esta em perfeito funcionamento?  Conforme

11 - INSPEÇÃO DE CABOS DE NYLON**Situação**

- 11.1 - Os cabos de nylon entre os laços e emendas do costado de BB/BE estão em perfeito estado?  Conforme
- 11.2 - Os cabos de nylon estão arrumados/guardados de forma correta do costado de BB/BE e estão em perfeito estado?  Conforme
- 11.3 - Os cabos de nylon apresenta algum ressecamento, rupturas, desgastes do costado de BB/BE e estão em perfeito estado?  Conforme

12 - INSPEÇÃO DE CABOS DE AÇO**Situação**

- 12.1 - Os cabos de aço apresenta algum desgaste, amassamento, ruptura ou gaiola?  Conforme
- 12.2 - Algum cabo de aço apresenta corrosão, alma exposta , arame central, arame externo perna, cabo ou qualquer deformidade que necessita de algum tipo de serviço tais como: reparo, troca ou verificação técnica detalhada?  Conforme

13 - INSPEÇÃO DE ESTRUTURAS DE BORDO**Situação**

- 13.1 - Há estrutura do casco apresenta alguma avaria ou necessita de algum reparo/verificação técnica?  Conforme
- 13.2 - Há estrutura do conveses apresenta alguma avaria ou necessita de algum reparo/verificação técnica?  Conforme
- 13.3 - Há estrutura da tubulação de rede apresenta alguma avaria ou necessita de algum reparo/verificação técnica?  Conforme
- 13.4 - Há estrutura das escotilhas apresenta alguma avaria ou necessita de algum reparo/verificação técnica?  Conforme
- 13.5 - Há estrutura das casarias apresenta alguma avaria ou necessita de algum reparo/verificação técnica?  Conforme
- 13.6 - Há estrutura do cabeço simples apresenta alguma avaria ou necessita de algum reparo/verificação técnica?  Conforme
- 13.7 - Há estrutura dos cabeços duplos apresenta alguma avaria ou necessita de algum reparo/verificação técnica?  Conforme
- 13.8 - Há estrutura das escadas apresenta alguma avaria ou necessita de algum reparo/verificação técnica?  Conforme
- 13.9 - Há estrutura dos suspiros apresenta alguma avaria ou necessita de algum reparo/verificação técnica?  Conforme
- 13.10 - Há estrutura do mastro central apresenta alguma avaria ou necessita de algum reparo/verificação técnica?  Conforme
- 13.11 - Há estrutura do mastro de boreste apresenta alguma avaria ou necessita de algum reparo/verificação técnica?  Conforme
- 13.12 - Há estrutura do mastro de bombordo apresenta alguma avaria ou necessita de algum reparo/verificação técnica?  Conforme
- 13.13 - Há estrutura da bandeira bravo apresenta alguma avaria ou necessita de algum reparo/verificação técnica?  Conforme
- 13.14 - Há estrutura das elipses apresenta alguma avaria ou necessita de algum reparo/verificação técnica?  Conforme

14 - INSPEÇÃO DE TANQUES E ESPAÇO VAZIO**Situação**

- 14.1 - Há algum resíduo nos tanques tais como: boias vante, tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB, tanque 4BE e Boias RE?  Conforme
- 14.2 - Apresenta alguma morsa no costado ou resíduos de água: boias vante, tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB, tanque 4BE e Boias RE?  Conforme
- 14.3 - Na medição de vapores com o uso do explosímetro: boias vante, tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB, tanque 4BE, Boias RE foi identificado índice elevado de vapor?  Conforme

15 - INSPEÇÃO DE PAU DE CARGA**Situação**

- 15.4 - O equipamento está sinalizado com a capacidade da carga em TON ou KG?  Conforme
- 15.1 - Os equipamentos tais como: lança, mastro, base, vigias, olhais, mecanismo de giro e pinos estão em perfeito estado para uso?  Conforme
- 15.2 - Os equipamentos tais como: lança, mastro e base apresentam alguma deformação?  Conforme
- 15.3 - Algum equipamento apresenta alguma corrosão ou qualquer deformidade nas suas peças que necessita de algum tipo de serviço tais como: reparo, troca ou verificação técnica detalhada?  Conforme

RESUMO DA INSPEÇÃO

Nível de desempenho dos ambientes			
Ambiente Monitorado	Itens Verificados	Situação Conforme	% Conforme
INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA Balsa	104	104	 100.00 %
	104	104	

Resumo Financeiro*				
Não aplicável	0	0.00 %		
OK	104	100.00 %		
Insuficiente	0	0.00 %		
Não OK	0	0.00 %	Multa Inicial	Multa Final
Total	104			

* Quantidade de funcionários não configurada para estabelecimento.

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

A EDLOPES TRANSPORTES LTDA declara ter tomado conhecimento do **Relatório de Auditoria**, emitido pelo(a) profissional, HIGO JOANM SANTOS VALE, CREA: AM-042076700-2.

Declara, ainda, que concorda inteiramente com todos os registros e observações apontadas no mencionado Relatório e se responsabiliza por tomar todas as providências necessárias para atender os itens de Segurança e Saúde do Trabalho, conforme estabelecido pelas Normas Regulamentadoras (NR), publicadas pelo Ministério de Trabalho e Emprego (MTe).

MANAUS/AM, 10 de Abril de 2026.



Assinatura eletrônica coletada em 21/03/2026 10:53:46

ROMUALDO SILVA DO NASCIMENTO
AV. DJALMA BATISTA, N1719, nº 1719, CHAPADA
CAPITÃO FLUVIAL - CFL
Geral
***.509.362-00



Assinatura eletrônica coletada em 21/03/2026 15:07:15

HIGO JOANM SANTOS VALE
CPF: ***.755.842-72 | CREA: AM-042076700-2
EDLOPES TRANSPORTES LTDA
Coordenador(a)
23.022.148/0001-22



Assinatura eletrônica coletada em 21/03/2026 14:58:20

CLAUBIA REANE PEREIRA DA SILVA
AV. DJALMA BATISTA, N1719, nº 1719, CHAPADA
MOTORISTA FLUVIAL - CTF
Geral
***.941.852-68


Radar de Setores

No radar de setores é possível comparar diversas inspeções. O gráfico mostra a situação das inspeções realizadas no período selecionado, podendo visualizar se houve melhora ao longo do tempo.

Cada cor representa uma inspeção e cada eixo do gráfico um setor diferente, ambos estão representados nas legendas. O centro representa 0% de conformidade, enquanto as extremidades representam 100% de conformidade. Portanto quanto mais próximo do centro pior está a situação das não-conformidades dentro daquele setor.



EDLOPES TRANSPORTES LTDA
Radar de setores
BT - EDL XXVIII



● 10/04/26 17:57

Legenda:

		10/04/26 17:57
1	INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA BALSA	100.00 %

Gráfico de Pareto

Segundo o Princípio de Pareto: 80% das ocorrências advêm de 20% das causas. Traduzindo para nossa realidade, poderíamos dizer que 80% das não-conformidades concentram-se em 20% dos setores.

Este gráfico chama atenção para os setores e grupos do projeto que possuem a maior concentração de itens não-conformes. Eles aparecem em ordem de importância com que precisam ser tratados.

O eixo X representa os setores e grupos com não-conformidades e o eixo Y a quantidade de itens dentro desses setores. A coloração indica a concentração de não-conformidades no total dentro de cada setor: Vermelho 60%, Amarelo 30% e Verde 10%. O gráfico apresenta de forma fácil onde os problemas se concentram em seu projeto.

Gráfico de Pareto

Nenhum resultado encontrado para o filtro selecionado

Cliente:	29442831c0c811f0befc664b29698ccb
Projeto:	972a33daceab11f088374e789644e42c
Valores:	"IN", "NC"
Histórico:	c600bcfa252911f1b0df23b27455756c