<u>보수확인</u>서

PRT-ID: HMFM0B0201R03

페이지 1/1

출력일자 2025.03.21 09:19

2 7 2 7 2 0 2 0 3 1

 결

 개

수 신: 서울주택도시공사 성북주거안심종합센터장

발 신: 주식회사 중앙종합안전기술연구원

제 목: 시설물 보수확인서 제출

보수지시일자: 2025.02.11

지 시 서ID: 3033727

보수작업지시서 제 강북2025-단가

국2025-년가 호에 의거 보수공사를 완료하고 아래와 같이 확인서를 제출합니다. -0194

* 보수 공종목록

공종번호	공종	시설물	보수처리일
3101050	건축-수장-단열층	다가구매입임대(강북구) 0121 - 0502	2025.02.24
3101051	건축-수장-도배	다가구매입임대(강북구) 0121 - 0502	2025.02.24

* 물량내역 총 목록

지시서제목	단가내역 공종명	규격	단위	수량	호표
우이동 21-16 502호 방	실크벽지 도배바름(합판.석고보 드면)-철거포함,초배지미시공	벽면	M2	1	건축No.9
창가 단열불량 보수	열반사단열재	20mm	M2	1	노원도봉1 신7

첨 부: 1. 물량산출내역 1부.

2. 보수 전, 중, 후 사진 각 1부. 끝.

확 인 일 자

물량산출근거

PRT-ID: HMFM0B0201R04

페이지 1/1

출력일자 2025.03.21 09:18

■ 지시번호: 강북2025-단가-0194

■ 지 시 명 : 우이동 21-16 502호 방 창가 단열불량 보수

공종번호	공 종 명	시 설 물	작 업 명	규 격	단 위	수 량	산 출 내 역	호 표
3101050	건축-수장-단열층 (3101050)	다가구매입임대(강북	열반사단열재	20mm	M2	1		노원도봉1신 7
3101051	건축-수장-도배 (3101051)		실크벽지 도배바름(합판.석고 보드면)-철거포함,초배지미 시공	벽면	M2	1		건축No.9

내 역 서

PRT-ID: HMFM0B0201R05

페이지 1/1

출력일자 2025.03.21 09:19

■ 지시번호: 강북2025-단가-0194

■ 지 시 명 : 우이동 21-16 502호 방 창가 단열불량 보수

공종명 시설물		작 업 명	7 73	단 위	수 량 -	재 료 비		노 무 비		경 비		합계		비고
(공종ID)	시결절	7 1 0	규 격	건 귀	수 량 -	단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	01.77
건축-수장- 단열층 (3101050)	다가구매입임대(강북구)	열반사단열재	20mm	M2	1	11,806	11,806	11,456	11,456	0	0	23,262	23,262	노원도봉1 신7
건축-수장- 도배 (3101051)		실크벽지 도배바름(합판. 석고보드면)-철거포함,초 배지미시공	벽면	M2	1	2,666	2,666	8,563	8,563	0	0	11,229	11,229	건축No.9

[합계]	14,472	20,019 0	34,491
------	--------	----------	--------