

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000000003-02

VEICULO APROVADO

01. PROPRIETÁRIO  
Maria Silva Santos

02. CPF / CNPJ  
111.444.777-35

03. ENDEREÇO / CEP  
N/A  
CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN NÚMERO 310 DE 2009

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)

04. ESPÉCIE / TIPO  
N/A / N/A

06. MARCA / MODELO / VERSÃO  
Volkswagen/Gol

09. PLACA / Nº  
XYZ9876

14. TARA(T)  
N/A

05. CARROÇARIA

10. NÚMERO DO CHASSI  
9BWZZZ377VT004251

15. PBT (T)  
N/A

07. COR  
Branco

08. ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO  
2020

11. COMBUSTÍVEL  
GASOLINA

12. POTÊNCIA (CV)  
N/A

13. CILINDRADA (CC)  
N/A

16. CMT (T)  
N/A


17. LOTAÇÃO (P)  
N/A

18. RENAVAM  
12345678901

19. OBSERVAÇÕES  
Inspeção 2 criada automaticamente via script - 28/01/2026, 10:00:31

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA



21. NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO  
10

24. DATA DE VALIDADE  
15/01/2026

25. INSPETOR TÉCNICO  
João Silva - 123.456.789-00  
CFT: CFT-12345

26. RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Maria Santos - 987.654.321-00  
Crea: CREA-54321

22. DATA DE INSPEÇÃO  
05/02/2026

23. DATA DA EMISSÃO  
28/01/2026