

VEICULO APROVADO

01. PROPRIETÁRIO  
João Silva  
02. CPF / CNPJ  
123.456.789-00  
03. ENDEREÇO / CEP  
N/A  
CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN NÚMERO 310 DE 2009

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)

04. ESPÉCIE / TIPO N/A / N/A	05. CARROÇARIA N/A
06. MARCA / MODELO / VERSÃO Fiat/Uno	07. COR N/A
08. ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO N/A	09. PLACA / NF ABC1234
10. NUMERO DO CHASSI N/A	11. COMBUSTÍVEL GASOLINA
12. POTÊNCIA(CV) N/A	13. CILINDRADA(CC) N/A
14. TARA(T) N/A	15. PBT (T) N/A
16. CMT (T) N/A	17. LOTAÇÃO (P) N/A
18. RENAVAL 12345678901	
19. OBSERVAÇÕES Inspeção 9 criada automaticamente via script - 28/01/2026, 10:00:31	

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA



21. NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO  
17

22. DATA DE INSPEÇÃO  
14/02/2026

23. DATA DA EMISSÃO  
28/01/2026

24. DATA DE VALIDADE  
28/01/2026

25. INSPETOR TÉCNICO  
João Silva - 123.456.789-00  
CFT: CFT-12345

26. RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Maria Santos - 987.654.321-00  
Crea: CREA-54321