

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000000002-01

VEICULO APROVADO

01. PROPRIETÁRIO
Maria Santos

02. CPF / CNPJ
98765432100

03. ENDEREÇO / CEP
N/A

CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN NÚMERO 310 DE 2009

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)


04. ESPÉCIE / TIPO N/A / N/A	05. CARROÇARIA N/A			
06. MARCA / MODELO / VERSÃO ABC1005	07. COR N/A	08. ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO N/A		
09. PLACA / Nº ABC1005	10. NÚMERO DO CHASSI N/A	11. COMBUSTÍVEL GASOLINA	12. POTÊNCIA (CV) N/A	13. CILINDRADA (CC) N/A
14. TARA(T) N/A	15. PBT (T) N/A	16. CMT (T) N/A	17. LOTAÇÃO (P) N/A	18. RENAVAM 10000000005
19. OBSERVAÇÕES Inspeção 14 criada automaticamente via script - 28/01/2026, 10:00:31				

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA



21. NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO 22	22. DATA DE INSPEÇÃO 29/01/2026	23. DATA DA EMISSÃO 28/01/2026
24. DATA DE VALIDADE 15/01/2026		
25. INSPETOR TÉCNICO João Silva - 123.456.789-00 CFT: CFT-12345		
26. RESPONSÁVEL TÉCNICO Maria Santos - 987.654.321-00 Crea: CREA-54321		