

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000000007-02

VEICULO APROVADO


01. PROPRIETÁRIO Maria Silva Santos		02. CPF / CNPJ 111.444.777-35	
03. ENDEREÇO / CEP N/A CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN NÚMERO 310 DE 2009			
CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)			
04. ESPÉCIE / TIPO N/A / N/A		05. CARROÇARIA N/A	
06. MARCA / MODELO / VERSÃO Volkswagen/Gol		07. COR Branco	
08. ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO 2020			
09. PLACA / Nº XYZ9876	10. NÚMERO DO CHASSI 9BWZZZ377VT004251	11. COMBUSTÍVEL GASOLINA	12. POTÊNCIA (CV) N/A
13. CILINDRADA (CC) N/A	14. TARA(T) N/A	15. PBT (T) N/A	16. CMT (T) N/A
17. LOTAÇÃO (P) N/A	18. RENAVAM 12345678901		
19. OBSERVAÇÕES Inspeção 10 criada automaticamente via script - 28/01/2026, 10:00:31			

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA



21. NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO	22. DATA DE INSPEÇÃO 13/01/2026	23. DATA DA EMISSÃO 28/01/2026	24. DATA DE VALIDADE 14/01/2026
25. INSPETOR TÉCNICO João Silva - 123.456.789-00 CFT: CFT-12345		26. RESPONSÁVEL TÉCNICO Maria Santos - 987.654.321-00 Crea: CREA-54321	