

Fehlerdokumentation Fussbodenheizung

Objekt: Diagnoseweg 17, 22337 Hamburg

Testfall: case_018

Beobachtung

Feld	Angabe
Heizkreis 1 Wohnen	Durchfluss 1,8 l/min
Heizkreis 2 Bad	Durchfluss 1,4 l/min
Heizkreis 3 Arbeiten	Durchfluss 0,0 l/min
Heizkreis 4 Kind	Durchfluss 0,0 l/min

Regelung

Feld	Angabe
Raumthermostate	zeigen Heizanforderung
Stellantriebe	bei Kreis 3 und 4 ohne sichtbare Bewegung