



	<b>INFORME DE VISITA TÉCNICA</b>	24/09/2024	
		VERSIÓN	
		1	
ORDEN DE OBRA No	007-34	FECHA INICIO:	11/09/2024
UBICACIÓN	Villavicencio-Meta	FECHA FINAL:	12/09/2024
JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO	Segun Cotizacion #134		
ACTIVIDADES	Mantenimientos generales		

1. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA			
			
			

	INFORME DE VISITA TÉCNICA	24/09/2024	
		VERSIÓN	
		1	
ORDEN DE OBRA No	007-34	FECHA INICIO:	11/09/2024
UBICACIÓN	Villavicencio-Meta	FECHA FINAL:	12/09/2024
JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO	Segun Cotizacion #134		
ACTIVIDADES	Mantenimientos generales		

DE MANERA ADICIONAL A LA ENTREGA:	
DOCUMENTACIÓN ENTREGADA	
Cotización	
Certificado ARL vigente titular y subcontratistas y/o dependientes	
Certificado AFP vigente titular y subcontratistas y/o dependientes	
Certificado EPS vigente titular y subcontratistas y/o dependientes	
Carnet manejo de alturas	
Certificado de existencia y representación legal	
Certificación bancaria	
Factura	
VALIDACIÓN DE VISITA	
Válido la visita correspondiente, del proveedor o contratista FULA CONSTRUCTOR S.A.S., visita que fue bajo mi supervisión, para dar claridad de lo necesitado.	
Atentamente:	
Nombre: Salvador Ortua	
Telefono: 3106740791	
	
FIRMA RECIBIDO	HEYESMID FULA MONTENEGRO GERENTE