

CITROËN

C3

Excl./Excl.Solar./Sonora 1.6 Flex Aut

- 1 DADOS DO VEÍCULO
- 2 INTERIOR
- 3 FRENTE
- 4 DIREITA
- 5 TRASEIRA
- 6 ESQUERDA
- 7 TEST-DRIVE
- 8 SERVIÇOS

Fotos

VER SERVIÇOS

Foto do painel com KM



Foto do interior



KM

164137

SALVAR

Itens da avaliação

Banco motorista

REAVALIAR

Banco passageiro dianteiro

REAVALIAR

Banco traseiro

REAVALIAR

Forração de portas

REAVALIAR

Carpet (piso)

REAVALIAR

Revestimento do painel

REAVALIAR

Forração do teto

REAVALIAR

Volante

REAVALIAR

Manopla do cambio

REAVALIAR

Console	REAVALIAR
Motor	REAVALIAR
Ar condicionado	REAVALIAR
Marcadores do painel	REAVALIAR
Chave	REAVALIAR
Recuperação Geral - Interior	REAVALIAR
Bateria	REAVALIAR

VOLTAR

AVANÇAR