

Veículos

EJG-7D77

Avaliação

CITROËN

C3

Excl./Excl.Solar./Sonora 1.6 Flex Aut

- 1 DADOS DO VEÍCULO
- 2 INTERIOR
- 3 FRENTE
- 4 DIREITA
- 5 TRASEIRA
- 6 ESQUERDA
- 7 TEST-DRIVE
- 8 SERVIÇOS

Fotos

VER SERVIÇOS

Foto da lateral direita



Itens da avaliação

Caixa de ar direita

REAVALIAR

Paralama dianteiro direito

REAVALIAR

Lanterna Lateral Direita

REAVALIAR

Pneu dianteiro direito

REAVALIAR

Roda dianteira direita (liga leve)

REAVALIAR

Retrovisor direito

REAVALIAR

Porta dianteira direita

EDITAR

DESCRIÇÃO

Funilaria

GASTOS

R\$ 450,00



Maçaneta dianteira direita

REAVALIAR

Porta traseira direita

REAVALIAR

Maçaneta traseira direita

REAVALIAR

Pneu traseiro direito			REAVALIAR
Roda traseira direita (liga leve)			REAVALIAR
Lateral traseira direita			REAVALIAR
Tampa do Combustivel Direita			REAVALIAR
Recuperação geral - direita			EDITAR
DESCRIÇÃO	GASTOS		
Funilaria	R\$ 450,00		

VOLTAR

AVANÇAR