

<div><div>STILOWG</div><div>ALERTA DE CALIDAD</div></div>										FAC PG-09-01-06				
Producto (molde):				Pieza (cod. cliente):				Fecha:		Abierto por:		Reclamo N°:		
PS-07 VIDE POCHES INF				98342466ZD				8/3/2024		Nicolas Faura		QAN 774 2024 176		
Reclamo Cliente:		X	Formal	X	Informal	N/A	Auditoria de Producto		N/A	Control en Planta		OK	Lugar de detección:	Stellantis
Descripción del problema:					Mal Etiquetado									
Origen del defecto					Trazabilidad			Hora		Operador			Cantidad NO OK	
STILOWG					-			N/A		-			135 PIEZAS	
Acciones de Contención (Proteger al cliente / Próximo puesto)										Plazo		Responsable		
LAS PIEZAS DUDOSAS EN PLANTA STILOWG SON:					LAS PIEZAS DUDOSAS EN PLANTA CLIENTE SON:					15/3/2024		Nicolas Faura		
TOTAL:		270			TOTAL:		810							
OK:		270			OK:		675							
NO OK:		0			NO OK:		135							
PIEZA NO OK										PIEZA OK				
<div></div>										<div><div>98342466ZD</div></div>				