

<div><div>STILOWG</div><div>ALERTA DE CALIDAD</div></div>										FAC PG-09-01-06	
ALERTA N°05											
Producto (molde):				Pieza (cod. cliente):		Fecha:		Abierto por:		Reclamo N°:	
PS-05 FLASQUE AV G CONSOLE				98234449ZD		2/5/2024		Damian Rojas		QAN 774 2024 313	
Reclamo Cliente:		X	Formal	X	Informal	N/A	Auditoria de Producto	N/A	Control en Planta	OK	Lugar de detección:
		Stellantis									
Descripción del problema:				Pieza Corta Detectada en Cliente							
Origen del defecto				Trazabilidad		Hora		Operador		Cantidad NO OK	
STILOWG				16/4/2024		N/A		784 SANCHES ELIAS		12 PIEZAS	
Acciones de Contención (Proteger al cliente / Próximo puesto)								Plazo		Responsable	
LAS PIEZAS DUDOSAS EN PLANTA STILOWG SON:				LAS PIEZAS DUDOSAS EN PLANTA CLIENTE SON:				6/5/2024		Nicolas Faura	
TOTAL:		2080		TOTAL:		1040					
OK:		2080		OK:		1028					
NO OK:		0		NO OK:		12					
PIEZA NO OK										PIEZA OK	
											