

<div><div>STILOWG</div><div>ALERTA DE CALIDAD</div></div>										FAC PG-09-01-06													
Producto (molde):				Pieza (cod. cliente):			Fecha:		Abierto por:		Reclamo N°:												
PROTECTOR, FR SEAT BACK EDGE				71587-0K050			12/3/2025		N. FAURA		QPR 68287												
Reclamo Cliente:				Formal		Informal		X		Auditoria de Producto		Control en Planta				Lugar de detección:		TBAR					
Descripción del problema:				Piezas se fracturan al intentar clipsarlas																			
Origen del defecto						Trazabilidad				Hora		Operador				Cantidad NO OK							
StiloWG						-				-		-				50							
Acciones de Contención (Proteger al cliente / Próximo puesto)												Plazo				Responsable							
LAS PIEZAS DUDOSAS EN PLANTA STILOWG SON:						LAS PIEZAS DUDOSAS EN PLANTA CLIENTE SON:						26/3/2025				N. FAURA							
TOTAL:		0				TOTAL:		50															
OK:		0				OK:		0															
NO OK:		0				NO OK:		50															
PIEZA NO OK												PIEZA OK											
																							