

<div><div>STILOWG</div><div>ALERTA DE CALIDAD</div></div>										FAC PG-09-01-06						
										ALERTA N°8						
Producto (molde):				Pieza (cod. cliente):				Fecha:		Abierto por:		Reclamo N°:				
COVER SEAT BELT LEG N°2				79937-KK050				27/8/2024		Nicolás Faura						
Reclamo Cliente:		X	Formal	X	Informal	N/A	Auditoria de Producto		N/A	Control en Planta		OK	Lugar de detección:		VUTEQ	
Descripción del problema:					Marca en zona texturada por Material Frío											
Origen del defecto					Trazabilidad			Hora		Operador			Cantidad NO OK			
STILOWG					13/8/2024			N/A		718 FALCON DIEGO			1 PIEZA			
Acciones de Contención (Proteger al cliente / Próximo puesto)										Plazo		Responsable				
LAS PIEZAS DUDOSAS EN PLANTA STILOWG SON:					LAS PIEZAS DUDOSAS EN PLANTA CLIENTE SON:					11/9/2024		Nicolás Faura				
TOTAL:		800			TOTAL:		800									
OK:		800			OK:		799									
NO OK:		0			NO OK:		1									
PIEZA NO OK										PIEZA OK						
<div></div>										<div></div>						