

<div><div>STILOWG</div><div>ALERTA DE CALIDAD</div></div>										FAC PG-09-01-06		
Producto (molde):				Pieza (cod. cliente):			Fecha:		Abierto por:		Reclamo N°:	
INSERT, FR DOOR ARMREST, RH SUV				74211-X7A07			30/4/2025		N. FAURA		QPR 71067	
Reclamo Cliente:			Formal	X	Informal		Auditoria de Producto		Control en Planta		Lugar de detección:	TBAR
Descripción del problema:				Material sobrante en cara A de la pieza								
Origen del defecto				Trazabilidad		Hora		Operador		Cantidad NO OK		
StiloWG				-		-		-		1		
Acciones de Contención (Proteger al cliente / Próximo puesto)								Plazo		Responsable		
LAS PIEZAS DUDOSAS EN PLANTA STILOWG SON:				LAS PIEZAS DUDOSAS EN PLANTA CLIENTE SON:				2/5/2024		N. FAURA		
TOTAL:		240		TOTAL:		240						
OK:		240		OK:		239						
NO OK:		0		NO OK:		1						
PIEZA NO OK						PIEZA OK						
<div></div>						<div><div>Pieza sin sobrante dematerial en cara vista de la pieza.</div></div>						