

		<h1>ALERTA DE CALIDAD</h1>			FAC PG-09-01-06						
Producto (molde):		Pieza (cod. cliente):		Fecha:	Abierto por:	Reclamo N°:					
MT-205 - SHI FR. SEAT CUSH INN RH		71811-OK200-C		21/2/2025	N. FAURA	-					
Reclamo Cliente:		Formal		Informal	X	Auditoria de Producto		Control en Planta		Lugar de detección:	TBAR
Descripción del problema:		PIEZAS CON FILTRADO DE MATERIAL (REBABAS)									
Origen del defecto			Trazabilidad		Hora		Operador		Cantidad NO OK		
StiloWG			24/1/2025		15:22:28		764		4		
Acciones de Contención (Proteger al cliente / Próximo puesto)							Plazo		Responsable		
LAS PIEZAS DUDOSAS EN PLANTA STILOWG SON:				LAS PIEZAS DUDOSAS EN PLANTA CLIENTE SON:				7/3/2025		N. FAURA	
TOTAL:		0		TOTAL:		4					
OK:		0		OK:		0					
NO OK:		0		NO OK:		4					
PIEZA NO OK							PIEZA OK				
											