

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--------|-----------------------|---|-----|-----------------------|-----------|-----|--|--|------------------|---------------------|------------|
| <div><div>STILOWG</div><div>ALERTA DE CALIDAD</div></div> | | | | | | | | | | FAC PG-09-01-06 | | | | |
| Producto (molde): | | | | Pieza (cod. cliente): | | | | Fecha: | | Abierto por: | | Reclamo N°: | | |
| PS-01 OLET ACCES BOITE FUSIBLE | | | | 98234681ZD | | | | 26/2/2024 | | Nicolas Faura | | QAN 774 2024 135 | | |
| Reclamo Cliente: | | X | Formal | X | Informal | N/A | Auditoria de Producto | | N/A | Control en Planta | | OK | Lugar de detección: | Stellantis |
| Descripción del problema: | | | | | Mal Embalaje | | | | | | | | | |
| Origen del defecto | | | | | Trazabilidad | | | Hora | | Operador | | | Cantidad NO OK | |
| STILOWG | | | | | 16/2/2024 | | | N/A | | 554 DOMINGUEZ, JUAN 747 CUADROS, FERNANDO | | | 28 PIEZAS | |
| Acciones de Contención (Proteger al cliente / Próximo puesto) | | | | | | | | | | Plazo | | Responsable | | |
| LAS PIEZAS DUDOSAS EN PLANTA STILOWG SON: | | | | | LAS PIEZAS DUDOSAS EN PLANTA CLIENTE SON: | | | | | 6/3/2024 | | Nicolas Faura | | |
| TOTAL: | | 600 | | | TOTAL: | | 400 | | | | | | | |
| OK: | | 600 | | | OK: | | 372 | | | | | | | |
| NO OK: | | 0 | | | NO OK: | | 28 | | | | | | | |
| PIEZA NO OK | | | | | | | | | | PIEZA OK | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |