Poço: 3500027571 UF: PR Município: Tapira Localidade: Sitio Três Irmãos Versão para impressão

Dados Insuficientes para o Perfil

# Geral

Dados Gerais:	
Nome:	MNT/PR/TP01
Data da Instalação:	11/02/2011
Proprietário:	CPRM - SUREG/SP
Natureza do Ponto:	Poço de monitoramento
Uso da Água:	Sem uso
Cota do Terreno (m):	374.81
Localização:	

Localidade: Sitio Três Irmãos UTM (Norte/Sul): 7414313 280702 UTM (Leste/Oeste): Latitude (GGMMSS): 232158 Longitude (GGMMSS): 530843 Bacia Hidrográfica: Rio Parana Subbacia Hidrográfica: Rios Parana, Paranapanema e outros Situação: Data: 03/11/2014 Situação: Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível

#### Construtivos

Perfuração:							
Data:	Profund	idade Inicial (m):	Profundida	ade Final (m):	Perfura	idor:	Método:
11/02/2011	0		60		A. F. Bor	sato & Cia. Ltda EPP	Rotativo
Diâmetro:							
De (m):		Até (m):	P	olegadas:		Milímetros:	
0		60	8 1	/2		215.9	
Revestimen	ito:						
De (m):		Até (m):	Material:	Diâm	netro (pol):	Diâmetro (r	nm):
0		38	Plastico p.v.c.	4		101.6	
54		58	Plastico p.v.c.	4		101.6	
Filtro:							
De (m):	Até (m):	Material:		Diâmetro (	pol):	Diâmetro (mm):	Ranhura
38	54	Plastico geon	necanico	4		101.6	0.75
Espaço Anu	ılar:						
De (m):			Até	(m):		Material:	
0			9			Cimentação	
9			60			Pre-filtro	
Boca do Tu	bo:						
Data:		Altura(m)	: D	iâmetro (pol):		Diâmetro (mm):	
12/02/2011		0.3	10			254	
Entrada d'á	gua:						
Profundida	ade(m):						
Profundidad	de Útil:						
Data:				Profundida	ade Útil:		
11/02/2011				58			


## Geológicos

Geologic	os			
Feição Ge	omorfológica:			
Descrição	0:	Planalto		
Formação	Geológica:			
Profundio	dade Inicial (n	n):	Profundidade Final (m):	Tipo de Formação:
0			60	Grupo Bauru
Dados Lito	ológicos:			
De (m):	Até (m):	Litologia:	Descrição Litológica:	
0	16	Solo	Solo argilo arenoso 60% ar	rgila e 40% areia.
16	36	Arenito Argiloso	Rocha areno argilosa 40%	argila e 60% areia
36	60	Arenito Argiloso	Arenito argiloso 60% argila	e 40 % areia

Hidrogeológicos

niarogeologicos		
Aquífero no Ponto		
	Topo (m):	0
	Base (m):	60
Aquífero: Poroso	oso Captação: Única	Única
	Condição:	Livre
	Penetração:	Parcial
Nível da Água:		
Data:		20/03/2024
Nível da Água (m):		13.71
Nível Medido Bombeando (S/N)?		N
Vazão (m3/h):		0

## Gráfico de evolução do nível d'água




### Teste de bombeamento

Surgência:	Nível Estático (m):	Duração do Teste (h):
N	15.35	08:00
Vazão Específica (m3/h/m):	Coeficiente de Armazenamento:	Vazão Livre (m3/h):
0.215	0	0
Transmissividade (m2/s):	Vazão Após Estabilização (m3/h):	Tipo do Teste:
0	7.8	Continuo
Unidade:		
Bomba submersa		
	Vazão Específica (m3/h/m): 0.215 Transmissividade (m2/s): 0 Unidade:	N 15.35 Vazão Específica (m3/h/m): Coeficiente de Armazenamento: 0.215 0 Vazão Após Estabilização (m3/h): 0 7.8 Unidade:

a		
as:		
		PR/TP01
		04/06/2024
Elétrica (µS/cm):		56.4
gua (PT/CO):		1.1
gua (Odor):		
;°):		0
Turbides (NTÙ):		1,93
isos (mg/l):		0
entáveis (mg/l):		0
l:		
		4.92
ticos da Última Coleta		
Concentração:	Unidade:	
0.00		
0.03	mg/L (ppm)	
1.21	mg/L (ppm)	
1.67	mg/L (ppm)	
2.046	mg/L (ppm)	
0.011	mg/L (ppm)	
12.55	mg/L (ppm)	
0.031	mg/L (ppm)	
	Elétrica (µS/cm): Egua (PT/CO):  Igua (PT/CO): Igua (Odor): Igua (Odor	Elétrica (µS/cm):  Egua (PT/CO):  Egua (Odor):  Egua (Odor):  Egua (Odor):  Esta cos (mg/l):  Entáveis (mg/l):  El:  Elicos da Última Coleta:  Concentração:  Unidade:  0.03 mg/L (ppm)  1.21 mg/L (ppm)  1.67 mg/L (ppm)  2.046 mg/L (ppm)  0.011 mg/L (ppm)  12.55 mg/L (ppm)

Parâmetro:	Concentração:	Unidade:
Potassio (K)	3.7	mg/L (ppm)
Magnesio (Mg)	1.97	mg/L (ppm)
Manganes (Mn)	0.217	mg/L (ppm)
Sodio (Na)	0.872	mg/L (ppm)
Nitratos (NO3)	16.837	mg/L (ppm)
Sulfato (SO4)	0.055	mg/L (ppm)
Zinco (Zn)	0.016	mg/L (ppm)
Alcalinidade total	0.04	mg/L (ppm)
Bario (Ba)	0.417	mg/L (ppm)
Cobalto (Co)	0.017	mg/L (ppm)
Estroncio (Sr)	0.054	mg/L (ppm)
Brometo	0.021	mg/L (ppm)
Silício (Si)	9.51	mg/L (ppm)

#### Gráfico de evolução da condutividade elétrica



### Gráfico de evolução do PH



Gráfico de evolução da Temperatura

Sem dados coletados