



Geral

Dados Gerais:	
Nome:	RIMAS_MG_ARG - 05
Data da Instalação:	18/10/2011
Proprietário:	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Natureza do Ponto:	Poço de monitoramento
Uso da Água:	Sem uso
Cota do Terreno (m):	952.68
Localização:	
Localidade:	DISTRITO DE AMANHECE
UTM (Norte/Sul):	7948318
UTM (Leste/Oeste):	795888
Latitude (GGMMSS):	183206
Longitude (GGMMSS):	481150
Bacia Hidrográfica:	Rio Parana
Subbacia Hidrográfica:	Rio Paranaíba
Situação:	
Data:	15/05/2010
Situação:	Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível

Construtivos

Perfuração:					
Data:	Profundidade Inicial (m):		Profundidade Final (m):	Perfurador:	Método:
15/05/2010	0		42	Hidropoços Ltda.	Rotativo
Diâmetro:					
De (m):		Até (m):	Polegadas:	Milímetros:	
0		42	8	203.2	
Revestimento:					
De (m):		Até (m):	Material:	Diâmetro (pol):	Diâmetro (mm):
0		32	Plastico geomecanico	4	101.6
Filtro:					
De (m):		Até (m):	Material:	Diâmetro (pol):	Diâmetro (mm):
32		42	Plastico geomecanico	4	101.6
Ranhura					
0.75					
Espaço Anular:					
De (m):		Até (m):	Material:		
0		20	Cimentação		
20		42	Areia quartzosa de 2,75 a 3,75 mm		
Boca do Tubo:					
Data:	Altura(m):		Diâmetro (pol):	Diâmetro (mm):	
05/06/2012	0.59		4	101.6	
Entrada d'água:					
Profundidade(m):					
Profundidade Útil:					
Data:			Profundidade Útil:		
15/05/2010			42		

Geológicos

Feição Geomorfológica:			
Descrição:		Planalto	
Formação Geológica:			
Profundidade Inicial (m):		Profundidade Final (m):	
0		42	
		Tipo de Formação:	
		Grupo Bauru	
Dados Litológicos:			
De (m):		Até (m):	Litologia:
0		32	Argila Siltosa
32		40	Areia Média
40		42	Argila Siltosa
			Descrição Litológica:
			Argila Siltosa amarelo amarronzado
			Areia média vermelho
			Argila Siltosa marrom


Hidrogeológicos**Aquífero no Ponto**

Aquífero: Poroso	Topo (m):	0
	Base (m):	42
	Captação:	Única
	Condição:	Livre
	Penetração:	Parcial

Nível da Água:

Data:	23/05/2024
Nível da Água (m):	11.035
Nível Medido Bombeando (S/N)?	N
Vazão (m3/h):	0

Gráfico de evolução do nível d'água

**Teste de bombeamento**

Teste de Bombeamento:			
Data:	Surgência:	Nível Estático (m):	Duração do Teste (h):
28/05/2010	N	7.52	08:00
Nível Dinâmico (m):	Vazão Específica (m3/h/m):	Coefficiente de Armazenamento:	Vazão Livre (m3/h):
16.1	0.342	0	0
Permeabilidade (m/s):	Transmissividade (m2/s):	Vazão Após Estabilização (m3/h):	Tipo do Teste:
0	0	2.933	Contínuo
Método:	Unidade:		
	Air-lift		

Análise Química

Análises Químicas:	
Amostra:	ARA- AMA-01
Data da Coleta:	19/03/2019
Condutividade Elétrica (µS/cm):	0
Qualidade da Água (PT/CO):	0
Sabor da Água:	
Qualidade da Água (Odor):	
Temperatura (C°):	0
Turbides (NTU):	
Sólidos Suspensos (mg/l):	0
Sólidos Sedimentáveis (mg/l):	0
Aspécto Natural:	
Ph	0

Resultados Analíticos da Última Coleta:

Parâmetro:	Concentração:	Unidade:
Arsênio (As)	0	mg/L (ppm)
Berilo (Be)	0	mg/L (ppm)
Boro (B)	0	mg/L (ppm)
Calcio (Ca)	0.432	mg/L (ppm)
Cadmio (Cd)	0	mg/L (ppm)
Cloreto (Cl)	0.08	mg/L (ppm)
Zinco (Zn)	0.012	mg/L (ppm)
Cromo (Cr)	0	mg/L (ppm)

Parâmetro:	Concentração:	Unidade:
Cobre (Cu)	0	mg/L (ppm)
Fluoretos (F)	0.01	mg/L (ppm)
Ferro total (Fe)	0.017	mg/L (ppm)
Mercurio (Hg)	0	mg/L (ppm)
Potássio (K)	0.131	mg/L (ppm)
Magnésio (Mg)	0.03	mg/L (ppm)
Manganês (Mn)	0.003	mg/L (ppm)
Sódio (Na)	1.76	mg/L (ppm)
Níquel (Ni)	0	mg/L (ppm)
Nitritos (NO ₂)	0.01	mg/L (ppm)
Nitratos (NO ₃)	1.48	mg/L (ppm)
Chumbo (Pb)	0	mg/L (ppm)
PO ₄	0.05	mg/L (ppm)
Selenio (Se)	0	mg/L (ppm)
Silica (SiO ₂)	1.81	mg/L (ppm)
Sulfato (SO ₄)	0.01	mg/L (ppm)
Bário (Ba)	0	mg/L (ppm)
Cobalto (Co)	0	mg/L (ppm)
Estanho (Sn)	0	mg/L (ppm)
Estrôncio (Sr)	0	mg/L (ppm)
Lítio (Li)	0	mg/L (ppm)
Titânio (Ti)	0	mg/L (ppm)
Vanádio (V)	0	mg/L (ppm)
Brometo	0.01	mg/L (ppm)
Amônio (NH ₄ ⁺)	0	mg/L (ppm)

Gráfico de evolução da condutividade elétrica




Gráfico de evolução do PH




Gráfico de evolução da Temperatura



