Poço: 3100020111 UF: MG Município: Ituiutaba Localidade: AV. JANDIRO VILELA DE FREITAS / AEROPORTO Versão para impressão

Dados Insuficientes para o Perfil

Geral

Gerai	
Dados Gerais:	
Nome:	RIMAS_MG_ITB_10
Data da Instalação:	15/06/2011
Proprietário:	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Natureza do Ponto:	Poço de monitoramento
Uso da Água:	Sem uso
Cota do Terreno (m):	613.38
Localização:	
Localidade:	AV. JANDIRO VILELA DE FREITAS / AEROPORTO
UTM (Norte/Sul):	7898673
UTM (Leste/Oeste):	658952
Latitude (GGMMSS):	185954
Longitude (GGMMSS):	492924
Bacia Hidrográfica:	Rio Parana
Subbacia Hidrográfica:	Rio Paranaiba
Situação:	
Data:	17/02/2011
Situação:	Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível
Construtives	

Construtivos

Perfuração:							
Data:	Profundi	dade Inicia	ıl (m):	ofundidade F	inal (m):	Perfurador:	Método:
30/11/2010	0		36			Hidropoços Ltda.	Rotopneumatico
Diâmetro:							
De (m):		Até (m)):	Polegadas	s:	Milímetr	os:
0		36		8		203.2	
Revestimen	to:						
De (m):	Α	té (m):	Material:		Diâme	etro (pol):	Diâmetro (mm):
0	19		Plastico geom	ecanico	4	10	1.6
25	35		Plastico geom	ecanico	4	10	1.6
Filtro:							
De (m):	Até (m):	Materia	d:	Diâm	etro (pol):	Diâmetro (mm	n): Ranhura
19	25	Plastico	geomecanico	4		101.6	0.75

Espaço Anular:						
De (m):	Até (m):	Material:				
0	2	Cimentação	Cimentação			
2	8	Material da formação	Material da formação			
8	10	Cimentação	Cimentação			
10	11	Bentonita	Bentonita			
11	36	Areia quartzosa de 2,25 a 3,25 mm				
Boca do Tubo:						
Data:	Altura(m):	Diâmetro (pol):	Diâmetro (mm):			
10/08/2011	0.39	4 101.6				
Entrada d'água:						
Profundidade(m):						
Profundidade Útil:						
Data:	Profundidade Útil:					
17/02/2011	35					

Geológicos

Geoi	ogicos					
Feiçã	Feição Geomorfológica:					
Desc	Descrição: Planalto					
Forma	ação Geo	lógica:				
Prof	undidade	Inicial (m):	Profundidade Final (m):	Tipo de Formação:		
0			24	Formação Vale do Rio do Peixe		
24			36	Formação Serra Geral, Grupo São Bento		
Dados	Dados Litológicos:					
De (m):	Até (m):	Litologia:	Descrição l	Litológica:		
0	6	Solo	Solo vermelh	Solo vermelho amarronzado		
6	10	Argila Siltosa	Argila Siltosa	Argila Siltosa vermelho		
10	24	Argila Arenosa	Argila arenos	a - Basalto Alterado		
24	28	Rocha Intemper Decomposta	izada e Rochas Inter	Rochas Intemperizadas e Decompostas vermelho acinzentado		
28	36	Basalto	Basalto cinza	1		

Hidrogeológicos

Hidrogeologicos				
Aquifero no Ponto				
	Topo (m):	0		
	Base (m):	36		
Aquífero: Poroso	Captação:	Única		
	Condição:	Livre		
	Penetração:	Parcial		
Nível da Água:				
Data:		09/04/2024		
Nível da Água (m):		18.03		
Nível Medido Bombeando (S/N)?		N		
Vazão (m3/h):		0		

Gráfico de evolução do nível d'água



Teste de bombeamento

Teste de Bombeamento:				
Data:	Surgência:	Nível Estático (m):	Duração do Teste (h):	
25/02/2011	N	10.57	12:00	
Nível Dinâmico (m):	Vazão Específica (m3/h/m):	Coeficiente de Armazenamento:	Vazão Livre (m3/h):	
25.14	0.075	0	0	
Permeabilidade (m/s):	Transmissividade (m2/s):	Vazão Após Estabilização (m3/h):	Tipo do Teste:	
0	0	1.1	Continuo	
Método:	Unidade:			
	Bomba submersa			

Análise Químic	ca		
Análises Química	as:		
Amostra:			ITU- AERO- 18
Data da Coleta			14/05/2019
Condutividade	Elétrica (µS/cm):		6.3
Qualidade da Á	gua (PT/CO):		0
Sabor da Água	:		
Qualidade da Á	gua (Odor):		
Temperatura (C	;°):		0
Turbides (NTU)):		
Sólidos Susper	nsos (mg/l):		0
Sólidos Sedime	entáveis (mg/l):		0
Aspécto Natural:			
Ph			5.52
Resultados Analí	íticos da Última Coleta		
Parâmetro:	Concentração:	Unidade:	
Arsenio (As)	0	mg/L (ppm)	
Berilo (Be)	0	mg/L (ppm)	
Bicarbonato (HCO3)	7.12	mg/L (ppm)	
Boro (B)	0	mg/L (ppm)	
Calcio (Ca) 0.38 mg/L (ppm)		mg/L (ppm)	
Cadmio (Cd)	0	mg/L (ppm)	
Cloreto (CI)	0.15	mg/L (ppm)	

50/05/2024, 15.25			THIN TO WED
Parâmetro: Zinco (Zn)	Concentração:	Unidade: mg/L (ppm)	
Cromo (Cr)	0	mg/L (ppm)	
Cobre (Cu)	0	mg/L (ppm)	
Fluoretos (F)	0.03	mg/L (ppm)	
Ferro total (Fe)	0.011	mg/L (ppm)	
Mercurio (Hg)	0	mg/L (ppm)	
Potassio (K)	0.675	mg/L (ppm)	
Magnesio (Mg)	0.204	mg/L (ppm)	
Manganes (Mn)	0.007	mg/L (ppm)	
Sodio (Na)	0.442	mg/L (ppm)	
Niquel (Ni)	0	mg/L (ppm)	
Nitritos (NO2)	0.01	mg/L (ppm)	
Nitratos (NO3)	0.27	mg/L (ppm)	
Chumbo (Pb)	0	mg/L (ppm)	
PO4	0.05	mg/L (ppm)	
Selenio (Se)	0	mg/L (ppm)	
Silica (SIO2)	6.05	mg/L (ppm)	
Sulfato (SO4)	0.01	mg/L (ppm)	
Alcalinidade total	5.69	mg/L (ppm)	
Bario (Ba)	0.009	mg/L (ppm)	
Cobalto (Co)	0	mg/L (ppm)	
Estanho (Sn)	0	mg/L (ppm)	
Estroncio (Sr)	0.003	mg/L (ppm)	
Litio (Li)	0	mg/L (ppm)	
Titanio (Ti)	0	mg/L (ppm)	
Vanadio (V)	0	mg/L (ppm)	
Brometo	0.01	mg/L (ppm)	
Amônio (NH ₄ ⁺¹)	0	mg/L (ppm)	

Gráfico de evolução da condutividade elétrica




Gráfico de evolução do PH




Gráfico de evolução da Temperatura



