Poço: 3500029179 UF: MS Município: Brasilândia Localidade: ESCOLA AGRICOLA-PROJETO EDUCAR P VIDA Versão para impressão

Dados Insuficientes para o Perfil

Geral

Geral	
Dados Gerais:	
Nome:	MNT/MS/BR01
Data da Instalação:	24/10/2011
Proprietário:	CPRM - SUREG/SP
Natureza do Ponto:	Poço de monitoramento
Uso da Água:	Sem uso
Cota do Terreno (m):	345.51
Localização:	
Localidade:	ESCOLA AGRICOLA-PROJETO EDUCAR P VIDA
UTM (Norte/Sul):	7644636
UTM (Leste/Oeste):	389300
Latitude (GGMMSS):	211748
Longitude (GGMMSS):	520402

Bacia Hidrográfica: Rio Parana
Subbacia Hidrográfica: Rios Parana, Iguaçu e outros

Situação: Data: 04/11/2014
Situação: Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível

Construtivos

Perfuração:							
Data:	Profund	idade Inicial (m):	Profundidad	e Final (m):	Perfurac	dor:	Método:
24/10/2011	0		60		A F BORS	SATO E CIA LTDA -EPP	Rotativo
Diâmetro:							
De (m):		Até (m):	Po	legadas:		Milímetros:	
0		60	8 1/2	2		215.9	
Revestimen	to:						
De (m):		Até (m):	Material:	Diân	netro (pol):	Diâmetro (n	nm):
0		36	Plastico p.v.c.	4		101.6	
54		58	Plastico p.v.c.	4		101.6	
Filtro:							
De (m):	Até (m):	Material:		Diâmetro (pol):	Diâmetro (mm):	Ranhura
36	54	Plastico geor	necanico	4		101.6	0.75
Espaço Anu	ılar:						
De (m):			Até (r	n):		Material:	
0			6			Cimentação	
6			60			Pre-filtro	
Boca do Tul	bo:						
Data:		Altura(m): Diá	àmetro (pol):		Diâmetro (mm):	
24/10/2011		0.63	10			254	
Entrada d'ág	gua:						
Profundida	ade(m):						
36							
Profundidad	de Útil:						
Data:				Profundida	ade Útil:		
24/10/2011				58			

Geológicos

Geologic	os			
Feição Ge	omorfológica	a:		
Descriçã	o:		Pla	analto
Formação	Geológica:			
Profundi	dade Inicial (m):	Profundidade Final (m):	Tipo de Formação:
0		6	0	Formação Caiuá
Dados Lite	ológicos:			
De (m):	Até (m):	Litologia:	Descrição Litológica:	
0	16	Solo	Solo alterado, areia muito f	fina, avermelhada, argilosa
16	44	Arenito Muito Fino	Arenito muito fino, castanh arredondados	o avermelhado, argiloso com grãos
44	60	Arenito Muito Fino	Arenito muito fino a fino, ci arredondados.	nza avermelhado, silto-argiloso, com grãos

Hidrogeológicos

niurogeologicos		
Aquífero no Ponto		
	Topo (m):	0
	Base (m):	60
Aquífero: Poroso	Captação:	Única
	Condição:	Livre
	Penetração:	Parcial
Nível da Água:		
Data:		01/04/2024
Nível da Água (m):		26.56
Nível Medido Bombeando (S/N)?		N
Vazão (m3/h):		0

Gráfico de evolução do nível d'água



Teste de bombeamento

Teste de Bombeamento:			
Data:	Surgência:	Nível Estático (m):	Duração do Teste (h):
25/10/2011	N	23.89	08:00
Nível Dinâmico (m):	Vazão Específica (m3/h/m):	Coeficiente de Armazenamento:	Vazão Livre (m3/h):
28.41	1.726	0	0
Permeabilidade (m/s):	Transmissividade (m2/s):	Vazão Após Estabilização (m3/h):	Tipo do Teste:
0	0	7.8	Rebaixamento
Método:	Unidade:		
	Bomba submersa		

Análise Química	1		
Análises Químicas	s:		
Amostra:			MS/BR01
Data da Coleta:			29/05/2024
Condutividade E	létrica (µS/cm):		7.2
Qualidade da Ág	ua (PT/CO):		0.6
Sabor da Água:			
Qualidade da Ág	ua (Odor):		
Temperatura (C°):		0
Turbides (NTU):			0,02
Sólidos Suspens			0
Sólidos Sedimen	itáveis (mg/l):		0
Aspécto Natural:			
Ph			4.98
Resultados Analíti	cos da Última Coleta:		
Parâmetro:	Concentração:	Unidade:	
Calcio (Ca)	0.171	mg/L (ppm)	
Cloreto (CI)	0.051	mg/L (ppm)	
Dureza total	0.81	mg/L (ppm)	
Fluoretos (F)	0.013	mg/L (ppm)	
Ferro total (Fe)	0.029	mg/L (ppm)	
Potassio (K)	0.217	mg/L (ppm)	
Magnesio (Mg)	0.094	mg/L (ppm)	
Manganes (Mn)	0.01	mg/L (ppm)	

Parâmetro:	Concentração:	Unidade:
Nitratos (NO3)	0.164	mg/L (ppm)
Alcalinidade total	8.29	mg/L (ppm)
Bario (Ba)	0.013	mg/L (ppm)
Estroncio (Sr)	0.004	mg/L (ppm)
Silício (Si)	5.59	mg/L (ppm)

Gráfico de evolução da condutividade elétrica




Gráfico de evolução do PH



Gráfico de evolução da Temperatura

Sem dados coletados