**FILIAL:** GLP **ITEM:** 936 **SEMANA:** 34 **SETOR:** Produção **LOCAL:** Almoxarifado

**APONTAMENTO:** Durante a inspeção, constatou-se a obstrução de um quadro elétrico por palete.

## ANTES (SITUAÇÃO ENCONTRADA)

## DEPOIS (SITUAÇÃO ENCONTRADA)