Produção

Areas Comuns

Apontamento #918:

Foi apontada a realização de atividade em altura com uso de escada, sem o devido isolamento da área.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: Risco de acidente por queda de materiais ou colisão de outros colaboradores na base da escada, comprometendo a segurança de todos no entorno da atividade.

Resolução/Ação Tomada:

A equipe de EHS da TPC foi comunicada sobre a ocorrência, e a área de trabalho foi devidamente isolada.

Responsável/Prazo:

Evandro, Alane, Juliana. - 16/05/2025

RESOLVIDO

Produção

Operação

Apontamento #917:

Foi encontrado uma vassoura com o cabo curto.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: Risco ergonômico para o colaborador, podendo causar postura inadequada, dores lombares.

Resolução/Ação Tomada:

Será realizada a substituição do cabo da vassoura por um modelo com comprimento adequado, visando eliminar o risco ergonômico e proporcionar mais segurança e conforto ao colaborador.

Responsável/Prazo:

Arthur, André. - 30/07/2025

⊗ A RESOLVER

Apontamento #898:

Foi encontrado cadeiras obstruindo o acesso ao hidrante.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: : Inconformidade com as normas de segurança e risco em caso de emergência.

Resolução/Ação Tomada:

O funcionário foi orientado, e a situação foi encaminhada para resolução imediata.

Responsável/Prazo:

Evandro. - 15/05/2025

RESOLVIDO

Produção

Acessórios

Apontamento #916:

Foi identificado defeito no plug do ventilador.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: Risco de curto-circuito e choque elétrico para os colaboradores que operam o equipamento, além de possível interrupção no uso do ventilador.

Resolução/Ação Tomada:

O equipamento foi retirado de uso imediato e encaminhado para manutenção elétrica para substituição do plug com defeito.

Responsável/Prazo:

André, Arthur. - 30/07/2025

⊗ A RESOLVER