Laboratório

Análise

Apontamento #934:

Foi realizada uma inspeção no laboratório com ênfase na utilização correta de EPI.

Risco/Consequência:

Apontamento: Todos os colaboradores estavam utilizando os EPIs corretamente, garantindo a segurança e reduzindo riscos de acidentes.

Resolução/Ação Tomada:

O líder foi parabenizado e orientado a replicar o reconhecimento aos colaboradores, reforçando a importância do uso correto de EPI.

Responsável/Prazo:

Eduardo. - 13/08/2025

RESOLVIDO

Produção

Embalagem

Apontamento #933:

Foi identificado empilhamento de caixas acima do limite seguro, resultando no tombamento de algumas caixas e na desorganização do local.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: Potencial de acidentes envolvendo colaboradores, comprometendo a segurança e a organização do ambiente de trabalho.

Resolução/Ação Tomada:

O time de segurança da TPC foi informado e o local foi reorganizado para garantir a segurança.

Responsável/Prazo:

Evandro, Alane. - 15/08/2025

RESOLVIDO

Laboratório

Reparo



Apontamento #932:

Foi encontrado três ferramentas proibidas ao lado do cadinho.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: Risco de acidentes graves, considerando que já ocorreram acidentes anteriores com esse tipo de ferramenta.

Resolução/Ação Tomada:

Ferramentas recolhidas; funcionários do reparo foram orientados sobre a proibição e os procedimentos corretos.

Responsável/Prazo:

Eduardo. - 15/08/2025

RESOLVIDO