



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	角度規	品牌／型號／規格	SHINWA-NO19		
編	號	M009	允	差	±5%	
精	度	1°	保	管	單	位
校 驗 類 別		☒ 內校 ☐ 外校	校 驗 週 期		三年	
		☐ 免校	汰 換 週 期		-	
送修紀錄						
送修日		送修原因		完成日	維修單位／人員	
校驗紀錄						
校 驗 日	校 驗 單 位	校 驗 內 容	合 格 判 定	判 定 人	預計下次校驗日期	備 註
106.11.15	無	汰換	OK	江冠毅	107.11.15	-
107.11.15	內部	30°、45°	OK	江冠毅	110.11.15	-
11.11.2	品保	內校 30°、45°、90°	OK	張	14.11.2	
移轉紀錄						
日 期	移 交 人	移 交 單 位	交 接 人	交 接 單 位	原因備註	
2019/12/9	江冠毅	工程部	鄧力鋼	工程部	土城廠遷移樹八廠	



台灣福祉科技有限公司

儀器內校紀錄

名稱	M009 角度規	品牌／型號／規格	SHENWA-NO19
編號	M009	儀器歸屬	☒ 樹八廠 ☐ 土城廠
檢測儀器/量具名稱	30°、45°角度塊規	允差	±0.3mm
校驗類別	☒ 內校 ☐ 外校	適用區分	☒ 工作檢查用 ☐ 標準/參照用
	☐ 免校	檢測地點	☒ 樹八廠 ☐ 土城廠

內部校驗紀錄

校驗日	校驗單位	校驗內容	判定	判定人	預計下次校驗日期	備註
11/11/2	品保	標準值：30° 1) 實測值：30° 2) 實測值：30° 3) 實測值：30°	OK	2011g	11/11/2	
		標準值：45° 1) 實測值：45° 2) 實測值：45° 3) 實測值：45°	OK	2011g	11/11/2	
		標準值：90° 1) 實測值：90° 2) 實測值：90° 3) 實測值：90°	OK	2011g	11/11/2	
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				

審核：_____

劉威君

經辦：_____

2011g