JANOTEC
Ingeniería en telecomunicaciones y seguridad electrónica
Carrera 40A N.º 16-21, Barrio Villa María · Villavicencio
Tel: 310 229 8160
janotec@janotec.app · @janotecsas

BOGOTÁ D. C., 28 DE OCTUBRE DE 2026

SEÑORES: SERVICIOS POSTALES NACIONALES 4-72 (MUESTRA)

ASUNTO: INFORME DE VISITA TÉCNICA
DESMONTE DEL SISTEMA DE ALARMA Y CCTV · SEDE GALERÍAS
Ticket JNT-2026-000024

INTRODUCCIÓN

En atención a la solicitud JNT-2026-000024 (Desmonte sistemas de seguridad sede Galerías), el día 28 de octubre de 2026 se realizó el desmonte del sistema de alarma y CCTV en la sede Galerías de Servicios Postales Nacionales 4-72 (MUESTRA), en Bogotá D. C. El presente informe documenta las actividades realizadas, el inventario de los equipos retirados (referencias, marcas y cantidades) y las evidencias fotográficas de la intervención.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Desmonte y recopilación de los componentes del sistema de alarma: sirena, panel de alarma, comunicador GPRS, receptor inalámbrico, sensores PIR de proximidad (2), botones de pánico, teclado alfanumérico.
- Desmonte y recopilación de los componentes del sistema de CCTV: switch, grabador de video en red (NVR), cámaras (2), gabinete metálico 11 RU.
- Registro de los equipos con las referencias, seriales y números de inventario visibles en sus etiquetas.
- Registro de evidencias fotográficas de los equipos.

TABLA DE EQUIPOS RETIRADOS · SISTEMA DE ALARMA

N.º	Cant.	Descripción	Referencia	Marca	Serial / placa
1	1	Sirena	30 W	ADEMCO	—
2	1	Panel de alarma	VISTA 48LA	Honeywell	—
3	1	Comunicador GPRS	LX30B	No registrada	—
4	1	Receptor inalámbrico	NV-UT Z01	Ultra	—
5	2	Sensores PIR de proximidad	COLT10DL	Pyronix	—
6	1	Botones de pánico	SS-078Q	Seco-Larm Enforcer	—
7	1	Teclado alfanumérico	6164SP	Honeywell	—

TABLA DE EQUIPOS RETIRADOS · SISTEMA DE CCTV

N.º	Cant.	Descripción	Referencia	Marca	Serial / placa
1	1	Switch	DS-3E0108D-E	Hikvision	—
2	1	Grabador de video en red (NVR)	QRN-410S	Wisenet	166516
3	2	Cámaras	M10	Axis	—
4	1	Gabinete metálico 11 RU	Sin referencia	Genérico	—

JUSTIFICACIÓN

BORRADOR

El registro del desmonte y del inventario permite dejar constancia de los elementos recuperados del sistema de alarma y CCTV de la sede Galerías, apoyar su trazabilidad y facilitar los procesos administrativos de control, almacenamiento o traslado de activos. Las fotografías incorporadas como anexo sirven de soporte visual de los equipos documentados.


ANEXO DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



Sirena ADEMCO 30 W



Panel de alarma Honeywell VISTA 48LA



Comunicador GPRS LX30B



Switch Hikvision DS-3E0108D-E



Grabador de video en red (NVR) Wisenet QRN-410S



Cámaras Axis M10

CONCLUSIONES

- Se realizó el desmonte del sistema de alarma y CCTV de la sede Galerías, en Bogotá D. C.; la solicitud quedó solucionada.
- Se inventariaron 11 equipos retirados con sus referencias y marcas y, cuando estuvo visible, su número de inventario (Grabador de video en red (NVR) QRN-410S, inventario 166516).
- Los equipos retirados son del cliente y se le entregan.
- Se realizó el registro fotográfico de la actividad como soporte técnico de la intervención efectuada.

RECOMENDACIONES

- Sellar la canalización que quedó expuesta.

BORRADOR

Elaboró: Yeiver Arcenio Prada Fierro
Área técnica · JANOTEC S.A.S.

Aprobó: pendiente
Coordinación del área técnica