

## COTIZACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN 12-12-2018 (Fecha de cotización)



## INFORMACIÓN DEL CLIENTE Y PRODUCTO

Nombre del cliente	ADRIAN GONZALEZ	ID Cliente	113230421	ODS	9500010472	Folio	5151-061218-03
Modelo / Descripción	RME1436ZMXEA / RME1436ZMXEA					No. De Serie	Uuuu2

## REVISIÓN - DIAGNOSTICO DEL PRODUCTO

Código de Falla	Descripción:	
000919	PRODUCTO DAÑADO CON EMPAQUE INTACTO	
000899	MALA CALIDAD PERCIBIDA POR CONSUMIDOR	
Mano de obra:	Descripción:	Costo:
8011161600000029	Mano de obra revision trad	259.00
Este primer monto se cobrara solo en el primer servicio y es el monto correspondiente a la revisión – diagnóstico de su producto		

## COTIZACIÓN DE LA REPARACIÓN

Mano de obra:	Descripción:		Costo:	
8011161600000020	Mano de obra venta		\$302.0	
Refacción	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
WR01L08049	TAPA CAJA CONTROL SIRIUS 360	1	11.06	11.06
WR01L09705	BASE JALADERA FF.NEGRO	1	108.48	108.48
EN CASO DE QUE EL SERVICIO SE REALICE EN LA PRIMER VISITA USTED DEBERA PAGAR LA REVISION MAS LA REPARACION DE SU PRODUCTO. EN CASO DE QUE LA REPARACION SE REALICE EN UNA SEGUNDA VISITA, USTED DEBERA PAGAR LO QUE SE INDICA EN ESTA COTIZACION DE REPARACION			SUBTOTAL	8240.54
			IVA	1318.49
			TOTAL	9559.03

## Aviso Legal

La presente cotización se emite con fines informativos y no genera ningún tipo de obligación por parte de Mabe México S. de R. L. de C. V., ni tampoco podrá ser considerado como un comprobante fiscal.

La vigencia de la cotización es de 15 días naturales a partir de la fecha de emisión

Nuestros servicios cuentan con un periodo de garantía de la reparación de 90 días naturales. Las refacciones utilizadas son originales.

Si existiera alguna anomalía en la prestación del servicio o algún cobro excesivo agradecemos notificarlo a nuestro contact center, sus comentarios son importantes para mejorar, estamos para servirte.

