

COTIZACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN 10-12-2018 (Fecha de cotización)							
INFORMACIÓN DEL CLIENTE Y PRODUCTO							
Nombre del cliente	MARICELA LOPEZ	ID Cliente	113568100	ODS	9407740330	Folio	6118-011118-02
Modelo / Descripción	MCL1740PSBB0 / CENTRO LAVADO GAS 17KG MABE BLAN				No. De Serie	ggg	
REVISIÓN - DIAGNOSTICO DEL PRODUCTO							
Código de Falla	Descripción:						
013032	POLEA MOTOR POLEA DEBILITA ARRANQUE						
Mano de obra:	Descripción:					Costo:	
8011161600000029	Mano de obra revision trad					259.00	
Este primer monto se cobrara solo en el primer servicio y es el monto correspondiente a la revisión – diagnóstico de su producto							

COTIZACIÓN DE LA REPARACIÓN				
Mano de obra:	Descripción:			Costo:
8011161600000020	Mano de obra venta			\$302.0
Refacción	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
WW02L00642	BASE MOTOR NV	1	55.30	55.30
				616.3
EN CASO DE QUE EL SERVICIO SE REALICE EN LA PRIMER VISITA USTED DEBERA PAGAR LA REVISION MAS LA REPARACION DE SU PRODUCTO. EN CASO DE QUE LA REPARACION SE REALICE EN UNA SEGUNDA VISITA, USTED DEBERA PAGAR LO QUE SE INDICA EN ESTA COTIZACION DE REPARACIÓN			SUBTOTAL	
			IVA	98.61
			TOTAL	714.91

Aviso Legal

LapresentecotizaciónseemiteconfinesinformativosynogeneraningúntipodeobligaciónporpartedeMabeMexicoS.deR.L.deC.V., ni tampoco podrá ser considerado como un comprobante fiscal.

La vigencia de la cotización es de 15 días naturales a partir de la fecha de emisión

Nuestros servicios cuentan con un periodo de garantía de la reparación de 90 días naturales. Las refacciones utilizadas son originales.

Si existiera alguna anomalía en la prestación del servicio o algún cobro excesivo agradecemos notificarlo a nuestro contact center, sus comentarios son importantes para mejorar, estamos para servirte.

