

**COTIZACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN 05-12-2018 (Fecha de cotización)****INFORMACIÓN DEL CLIENTE Y PRODUCTO**

Nombre del cliente	MARICELA LOPEZ	ID Cliente	113568100	ODS	9407740330	Folio	6118-011118-02
Modelo / Descripción	MCL1740PSBB0 / CENTRO LAVADO GAS 17KG MABE BLAN					No. De Serie	ggg

**REVISIÓN - DIAGNOSTICO DEL PRODUCTO**

Código de Falla	Descripción:					
013032	POLEA MOTOR POLEA DEBILITA ARRANQUE					
Mano de obra:	Descripción:				Costo:	
	302					

**Este primer monto se cobrara solo en el primer servicio y es el monto correspondiente a la revisión – diagnóstico de su producto**

SETECIENTOS CATORCE PESOS CON 91/100 M.N.

**COTIZACIÓN DE LA REPARACIÓN**

Mano de obra:	Descripción:			Costo:	
Refacción	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total	
1		55.3	55.3		
	259				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>616.3</b>	
			<b>IVA</b>	<b>98.61</b>	
			<b>259</b>	<b>714.91</b>	

8011161600000029

**Aviso Legal**

La presente cotización se emite con fines informativos y no genera ningún tipo de obligación por parte de Mabe Mexico S. de R.L. de C.V., ni tampoco podrá ser considerado como un comprobante fiscal.

**La vigencia de la cotización es de 15 días naturales a partir de la fecha de emisión**

Nuestros servicios cuentan con un periodo de garantía de la reparación de 90 días naturales. Las refacciones utilizadas son originales.

Si existiera alguna anomalía en la prestación del servicio o algún cobro excesivo agradecemos notificarlo a nuestro contact center, sus comentarios son importantes para mejorar, estamos para servirte.

