

Relatório de Validação de Processo

Material : 701.9230 Análises do período de : 01/12/2014 a 31/12/2014

Material	Descrição	Lote	Linha
701.9230	RADILON S RV300 100 NT	92301.20	L3
701.9230	RADILON S RV300 100 NT	92301.20	L3
701.9230	RADILON S RV300 100 NT	92301.21	L3
701.9230	RADILON S RV300 100 NT	92301.20	L3

Ensaio	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
H2O	25,00	0,00	10,00	40,00
Alongamento	22,00	0,00	20,00	30,00
Carga	34,09	15,91	10,00	50,00

Observações :

observacao observacao observacao xxxxxx eeeeeeeeeeee wwwwww
wwwwww ww xxxxxxxxxxxxxx wwwwww aaaaaaaaaaaaaa dddddd ffff
sdfasf

Executado por :

Everaldo Tavares