SJÁLFSTÆÐ SKOÐUN · ÍBÚÐARHÚSNÆÐI

Ástandsskýrsla

Sýnigata 24

Íbúð 0201 · 101 Reykjavík

SÝNI-C-084

DRÖG · TILBÚIÐ DÆMI

10 rými · 84 atriði

01 · YFIRLIT FYRIR LESANDA

9 atriði með fráviki · skráning ófullgerð

10 atriði eru metin með eðlilegum notkunarmerkjum. Ósvöruð og ókönnuð atriði takmarka það sem hægt er að álykta um ástand eignarinnar.

84	9	2	9
skoðunaratriði	atriði með fráviki	ástandsmat vantar	atriði ekki könnuð að fullu

Hvert atriði er talið einu sinni innan flokks. Flokkar geta skarast. Tölurnar eru ekki gæðaeinkunn.

Skoðunardagur
Óskráður

Skráningaraðili
Óskráður · hlutverk: fulltrúi leigusala

Áætluð afhending · sýnigildi
1. nóvember 2026 · ekki staðfest

Myndgögn
23 tengdar sýnimyndir

ÖLL SKRÁÐ FRÁVIK

A009	Stofa · Veggir	A023	Eldhús · Borðplata
A027	Eldhús · Eldhúsvifta	A031	Svefnherbergi 1 · Gluggar
A048	Vinnuherbergi · Hurðir og læsingar	A059	Baðherbergi · Sturta
A067	Þvottahús · Vaskur og krani	A081	Svalir · Frárennsli
A083	Svalir · Þétting við hurð		

Takmarkanir og gögn sem vantar

1 frávik án stoðmyndar. Skoðunardagur og skráningaraðili eru óskráð. Viðvera og yfirferð aðila hafa ekki verið skráð.

Sjónskoðun valinna rýma og einfaldar virkniprófanir. Engin opnun byggingarhluta, rakarannsókn eða sérfræðiprófun.

Sýnigögn og tölvugerðar myndir. Engin undirritun, staðfestur frágangur eða niðurstaða um bótaábyrgð.

LESLEIÐ UM SKÝRSLUNA

02

Rými og tilvísanir

10 rými, 84 skoðunaratriði og 23 tengdar sýnimyndir. Öll svör fylgja, líka þau sem eru í lagi, með eðlilegum notkunarmerkjum eða merkt „Á ekki við“.

R01	Forstofa	7 atriði · bls. 3
R02	Stofa	8 atriði · bls. 4
R03	Eldhús	12 atriði · bls. 6
R04	Svefnherbergi 1	8 atriði · bls. 9
R05	Svefnherbergi 2	8 atriði · bls. 11
R06	Vinnuherbergi	8 atriði · bls. 13
R07	Baðherbergi	10 atriði · bls. 15
R08	Þvottahús	8 atriði · bls. 17
R09	Geymsla	7 atriði · bls. 19
R10	Svalir	8 atriði · bls. 21

Hvernig á að lesa skráninguna

Ástand lýsir skráðu mati. **Virkni** og **þrif** eru sjálfstæð svör. „Ekki metin í liðnum“ merkir að sá matsþáttur er ekki hluti liðarins.

„Óskráð“ er ósvarað atriði. „Ekki skoðað“ og „Ekki prófað“ eru skráðar takmarkanir. „Á ekki við“ er sérstakt svar, ekki jákvætt mat.

Tilvísanir A vísa í atriði. M-númer eru lesnúmer mynda í birtingarröð innan þessarar skýrslu, ekki auðkenni upprunaskráa. Mynd og myndatexti fylgja viðeigandi rými eða atriði. Framhaldssíður endurtaka rýmis- og atriðisauðkenni.

7 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

R01 Forstofa

Umfang rýmis

0 atriði með fráviki. 0 ástandssvör vantar.

Sjónskoðun sýnilegra, aðgengilegra flata. Einföld virkniprófun aðeins þar sem hún er sérstaklega skráð.



M001 · yfirlit yfir sýnilega fleti
R01 · Yfirlitsmynd · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A001 **Gólfefni**	**Eðlileg notkunarmerki**	Ekki metin í liðnum	**Hreint**

Grunnar yfirborðsrispur á gönguleið. Skráð sem eðlileg notkunarmerki. Stærð og dýpt ekki mæld.



M002 · Grunnar rispur við þröskuld
R01 / A001 · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

A002 **Veggir**	**Í lagi**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum

Sýnilegir veggfletir skoðaðir frá gólfi. Ekki opnað inn í veggi.

A003 **Loft**	**Í lagi**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum

Sjónskoðun frá gólfi. Engin sýnileg frávik skráð.

R01 | 7 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

Forstofa Framhald

Framhald skráningar · Umfang á upphafssíðu rýmis, bls. 3.

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A004 Gluggar	**Í lagi**	**Virkar**	**Hreint**
Gluggi opnaður og lokaður við einfalda prófun. Þéttleiki ekki mældur.			
A005 Hurðir og læsingar	**Í lagi**	**Virkar**	Ekki metin í liðnum
Hurð opnuð og lokuð. Læsing prófuð þar sem lykill var tiltækur.			
A006 Ljós og rofar	**Í lagi**	**Virkar**	Ekki metin í liðnum
Ljós kviknuðu við prófun rofa. Engin raföryggisúttekt fór fram.			
A007 Skápar	**Í lagi**	**Virkar**	**Hreint**
Hurðir opnaðar og lokaðar. Aðgengilegir innri fletir skoðaðir.			

R02 | 8 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

Stofa

Umfang rýmis

1 atriði með fráviki. 0 ástandssvör vantar.

Sjónskoðun sýnilegra, aðgengilegra flata. Einföld virkniprófun aðeins þar sem hún er sérstaklega skráð.



M003 · yfirlit yfir sýnilega fleti
R02 · Yfirlitsmynd · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A008 Gólfefni	**Eðlileg notkunarmerki**	Ekki metin í liðnum	**Hreint**
Grunnar yfirborðsrispur á gönguleið. Skráð sem eðlileg notkunarmerki. Stærð og dýpt ekki mæld.			

R02 | 8 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

Stofa Framhald

Framhald skráningar · Umfang á upphafssíðu rýmis, bls. 4.

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A009 Veggir	**Slit / galli**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum

Yfirborðsgalli · Veggflötur við ofn

Málning hefur flagnað á litlum hluta veggjar við ofn. Undirlag sést. Orsök og umfang undir yfirborði eru óstaðfest.



M004 · Flögnuð málning á vegg við ofn
R02 / A009 · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

A010 Loft	**Í lagi**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum

Sjónskoðun frá gólfi. Engin sýnileg frávik skráð.

A011 Gluggar	**Í lagi**	**Virkar**	**Hreint**

Gluggi opnaður og lokaður við einfalda prófun. Þéttleiki ekki mældur.

A012 Hurðir og læsingar	**Í lagi**	**Virkar**	Ekki metin í liðnum

Hurð opnuð og lokuð. Læsing prófuð þar sem lykill var tiltækur.

A013 Ljós og rofar	**Í lagi**	**Virkar**	Ekki metin í liðnum

Ljós kviknuðu við prófun rofa. Engin raföryggisúttekt fór fram.

A014 Skápar	**Í lagi**	**Virkar**	**Hreint**

Hurðir opnaðar og lokaðar. Aðgengilegir innri fletir skoðaðir.

A015 Ofn og hitastillir	**Í lagi**	**Ekki prófað**	Ekki metin í liðnum

Ytra byrði skoðað. Hitastýring og afköst ekki mæld.

12 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

R03 | Eldhús

Umfang rýmis

2 atriði með fráviki. 0 ástandssvör vantar.

Sjónskoðun sýnilegra, aðgengilegra flata. Einföld virkniprófun aðeins þar sem hún er sérstaklega skráð.



M005 · yfirlit yfir sýnilega fleti
R03 · Yfirlitsmynd · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A016 **Gólfefni**	**Eðlileg notkunarmerki**	Ekki metin í liðnum	**Hreint**
Grunnar yfirborðsrispur á gönguleið. Skráð sem eðlileg notkunarmerki. Stærð og dýpt ekki mæld.			
A017 **Veggir**	**Í lagi**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum
Sýnilegir veggfletir skoðaðir frá gólfi. Ekki opnað inn í veggi.			
A018 **Loft**	**Í lagi**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum
Sjónskoðun frá gólfi. Engin sýnileg frávik skráð.			
A019 **Gluggar**	**Í lagi**	**Virkar**	**Hreint**
Gluggi opnaður og lokaður við einfalda prófun. Þéttleiki ekki mældur.			
A020 **Hurðir og læsingar**	**Í lagi**	**Virkar**	Ekki metin í liðnum
Hurð opnuð og lokuð. Læsing prófuð þar sem lykill var tiltækur.			
A021 **Ljós og rofar**	**Í lagi**	**Virkar**	Ekki metin í liðnum
Ljós kviknuðu við prófun rofa. Engin raföryggisúttekt fór fram.			

12 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

R03 Eldhús Framhald

Framhald skráningar · Umfang á upphafssíðu rýmis, bls. 6.

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A022 **Innréttingar**	Í lagi	Virkar	Hreint

Hurðir opnaðar og lokaðar. Aðgengilegir innri fletir skoðaðir.



M006 · viðbótaryfirlit innréttinga
R03 / A022 · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

A023 **Borðplata**	Skemmt	Ekki metin í liðnum	Hreint

Brot · Frambrún við vask

Brot í yfirborði frambrúnar borðplötu. Undirlag sést. Stærð ekki mæld.



M007 · brot á frambrún borðplötu
R03 / A023 · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

R03 | Eldhús Framhald

12 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

Framhald skráningar · Umfang á upphafssíðu rýmis, bls. 6.

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A024 **Vaskur og krani**	Í lagi	Virkar	Hreint
Vatnsrennsli prófað. Enginn sýnilegur leki meðan á prófun stóð. Lagnir innan veggja ekki skoðaðar.			
A025 **Helluborð**	Í lagi	Virkar	Hreint
Eitt hellusvæði kveikt og slökkt við einfalda prófun. Ekki lagt mat á öll afköst eða raföryggi.			
A026 **Ofn**	Í lagi	Ekki prófað	Hreint
Ofn ekki gangsettur. Ytra byrði og aðgengilegir innri fletir skoðaðir.			
A027 **Eldhúsvifta**	Slit / galli	Virkar ekki	Þarfnast þrifa

Bilun · Vifta yfir helluborði

Vifta fór ekki í gang við prófun rofa. Fita sést á síu. Mynd af síu staðfestir ekki virkni búnaðarins. Orsök bilunar er óstaðfest.



M008 · Fita á síu eldhúsviftu
R03 / A027 · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

8 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

R04 | Svefnherbergi 1

Umfang rýmis

1 atriði með fráviki. 0 ástandssvör vantar.

Sjónskoðun sýnilegra, aðgengilegra flata. Einföld virkniprófun aðeins þar sem hún er sérstaklega skráð.



M009 · yfirlit yfir sýnilega fleti
R04 · Yfirlitsmynd · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A028 **Gólfefni**	**Eðlileg notkunarmerki**	Ekki metin í liðnum	**Hreint**
Grunnar yfirborðsrispur á gönguleið. Skráð sem eðlileg notkunarmerki. Stærð og dýpt ekki mæld.			
A029 **Veggir**	**Í lagi**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum
Sýnilegir veggfletir skoðaðir frá gólfi. Ekki opnað inn í veggi.			
A030 **Loft**	**Í lagi**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum
Sjónskoðun frá gólfi. Engin sýnileg frávik skráð.			

8 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

R04 Svefnherbergi 1 Framhald

Framhald skráningar · Umfang á upphafssíðu rýmis, bls. 9.

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A031 Gluggar	**Slit / galli**	**Virkar**	**Hreint**

Laus þétting · Neðri brún gluggakarms

Þétting hefur losnað frá neðri brún gluggakarms. Samskeyti við hornið eru ójöfn á þeim hluta sem er aðgengilegur frá gólfi. Ástand var aðeins metið með sjónskoðun; hvorki var mældur raki né kannað hvað er undir yfirborðinu. Ekki er hægt að draga ályktun um orsök eða hvenær breytingin varð út frá þessum upplýsingum. Glugginn var opnaður og lokaður en þéttleiki hans ekki prófaður. Mynd sýnir afmarkaðan hluta svæðisins og kemur ekki í stað rannsóknar á öllum byggingarhlutanum.



M010 · Laus þétting við gluggakarm
R04 / A031 · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

A032 Hurðir og læsingar	**Í lagi**	**Virkar**	Ekki metin í liðnum

Hurð opnuð og lokuð. Læsing prófuð þar sem lykill var tiltækur.

A033 Ljós og rofar	**Í lagi**	**Virkar**	Ekki metin í liðnum

Ljós kviknuðu við prófun rofa. Engin raföryggisúttekt fór fram.

A034 Skápar	**Í lagi**	**Virkar**	**Hreint**

Hurðir opnaðar og lokaðar. Aðgengilegir innri fletir skoðaðir.

A035 Ofn og hitastillir	**Í lagi**	**Ekki prófað**	Ekki metin í liðnum

Ytra byrði skoðað. Hitastýring og afköst ekki mæld.

8 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

R05 | Svefnherbergi 2

Umfang rýmis

0 atriði með fráviki. 0 ástandssvör vantar.

Sjónskoðun sýnilegra, aðgengilegra flata. Einföld virkniprófun aðeins þar sem hún er sérstaklega skráð.



M011 · yfirlit yfir sýnilega fleti
R05 · Yfirlitsmynd · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A036 Gólfefni	Eðlileg notkunarmerki	Ekki metin í liðnum	Hreint

Grunnar yfirborðsrispur á gönguleið. Skráð sem eðlileg notkunarmerki. Stærð og dýpt ekki mæld.



M012 · Grunnar rispur á gólfi
R05 / A036 · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

R05 | 8 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

Svefnherbergi 2 Framhald

Framhald skráningar · Umfang á upphafssíðu rýmis, bls. 11.

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A037 **Veggir**	**Í lagi**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum
Sýnilegir veggfletir skoðaðir frá gólfi. Ekki opnað inn í veggi.			
A038 **Loft**	**Í lagi**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum
Sjónskoðun frá gólfi. Engin sýnileg frávik skráð.			
A039 **Gluggar**	**Í lagi**	**Virkar**	**Hreint**
Gluggi opnaður og lokaður við einfalda prófun. Þéttleiki ekki mældur.			
A040 **Hurðir og læsingar**	**Í lagi**	**Virkar**	Ekki metin í liðnum
Hurð opnuð og lokuð. Læsing prófuð þar sem lykill var tiltækur.			
A041 **Ljós og rofar**	**Í lagi**	**Virkar**	Ekki metin í liðnum
Ljós kviknuðu við prófun rofa. Engin raföryggisúttekt fór fram.			
A042 **Skápar**	**Í lagi**	**Virkar**	**Hreint**
Hurðir opnaðar og lokaðar. Aðgengilegir innri fletir skoðaðir.			
A043 **Ofn og hitastillir**	**Í lagi**	**Ekki prófað**	Ekki metin í liðnum
Ytra byrði skoðað. Hitastýring og afköst ekki mæld.			

8 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

R06 | Vinnuherbergi

Umfang rýmis

1 atriði með fráviki. 1 ástandssvör vantar.

Sjónskoðun sýnilegra, aðgengilegra flata. Einföld virkniprófun aðeins þar sem hún er sérstaklega skráð.



M013 · yfirlit yfir sýnilega fleti
R06 · Yfirlitsmynd · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A044 **Gólfefni**	**Eðlileg notkunarmerki**	Ekki metin í liðnum	**Hreint**
Grunnar yfirborðsrispur á gönguleið. Skráð sem eðlileg notkunarmerki. Stærð og dýpt ekki mæld.			
A045 **Veggir**	**Í lagi**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum
Sýnilegir veggfletir skoðaðir frá gólfi. Ekki opnað inn í veggi.			
A046 **Loft**	**Óskráð**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum
Ástandsmat vantar. Engin mynd eða lýsing staðfestir ástand loftsins.			
A047 **Gluggar**	**Í lagi**	**Virkar**	**Hreint**
Gluggi opnaður og lokaður við einfalda prófun. Þéttleiki ekki mældur.			

8 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

R06 Vinnuherbergi Framhald

Framhald skráningar · Umfang á upphafssíðu rýmis, bls. 13.

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A048 Hurðir og læsingar	**Slit / galli**	**Virkar**	Ekki metin í liðnum

Yfirborðsgalli · Neðri brún hurðarkarms

Lítið brot í málningu við neðri brún hurðarkarms. Hurð opnuð og lokuð við prófun.



M014 · Brot í málningu við hurðarkarm
R06 / A048 · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

A049 Ljós og rofar	**Í lagi**	**Virkar**	Ekki metin í liðnum

Ljós kviknuðu við prófun rofa. Engin raföryggisúttekt fór fram.

A050 Skápar	**Í lagi**	**Virkar**	**Hreint**

Hurðir opnaðar og lokaðar. Aðgengilegir innri fletir skoðaðir.

A051 Ofn og hitastillir	**Í lagi**	**Ekki prófað**	Ekki metin í liðnum

Ytra byrði skoðað. Hitastýring og afköst ekki mæld.

10 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

R07 Baðherbergi

Umfang rýmis

1 atriði með fráviki. 1 ástandssvör vantar.

Sjónskoðun sýnilegra, aðgengilegra flata. Einföld virkniprófun aðeins þar sem hún er sérstaklega skráð.



M015 · yfirlit yfir sýnilega fleti
R07 · Yfirlitsmynd · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A052 **Gólfefni**	**Eðlileg notkunarmerki**	Ekki metin í liðnum	**Hreint**

Grunnar yfirborðsrispur á gönguleið. Skráð sem eðlileg notkunarmerki. Stærð og dýpt ekki mæld.



M016 · Gólf og sýnilegt frárennsli
R07 / A052 · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

A053 **Veggir**	**Í lagi**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum

Sýnilegir veggfletir skoðaðir frá gólfi. Ekki opnað inn í veggi.

A054 **Loft**	**Óskráð**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum

Ástandsmat á lofti hefur ekki verið skráð. Engin niðurstaða liggur fyrir.

R07 | Baðherbergi Framhald

10 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

Framhald skráningar · Umfang á upphafssíðu rýmis, bls. 15.

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A055 Gluggi	**Í lagi**	**Virkar**	**Hreint**
Gluggi opnaður og lokaður við einfalda prófun. Þéttleiki ekki mældur.			
A056 Hurð og læsing	**Í lagi**	**Virkar**	Ekki metin í liðnum
Hurð opnuð og lokuð. Læsing prófuð þar sem lykill var tiltækur.			
A057 Ljós og rofar	**Í lagi**	**Virkar**	Ekki metin í liðnum
Ljós kviknuðu við prófun rofa. Engin raföryggisúttekt fór fram.			
A058 Salerni	**Í lagi**	**Virkar**	**Hreint**
Salerni sturtað niður við einfalda prófun. Enginn sýnilegur leki meðan á prófun stóð.			
A059 Sturta	**Slit / galli**	**Virkar**	**Hreint**

Laus þétting · Samskeyti við sturtubotn

Þéttiefni hefur losnað frá vegg við sturtubotn. Vatnsrennsli prófað, en ekki þéttleiki samskeyta. Ekki kannað hvort vatn fer um samskeytin.



M017 · laus þétting við sturtubotn
R07 / A059 · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

A060 Vaskur og krani	**Í lagi**	**Virkar**	**Hreint**
Krani opnaður og lokaður. Vatn rann um sýnilegt frárennsli við prófun.			
A061 Sýnileg rakamerki	**Ekki skoðað**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum
Flötur aftan við fastan skáp var óaðgengilegur. Rakamerki þar voru ekki skoðuð. Engin rakamæling fór fram.			

R08 | Þvottahús

8 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

Umfang rýmis

1 atriði með fráviki. 0 ástandssvör vantar.

Sjónskoðun sýnilegra, aðgengilegra flata. Einföld virkniprófun aðeins þar sem hún er sérstaklega skráð.



M018 · yfirlit yfir sýnilega fleti
R08 · Yfirlitsmynd · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A062 **Gólfefni**	**Eðlileg notkunarmerki**	Ekki metin í liðnum	**Hreint**
Grunnar yfirborðsrispur á gönguleið. Skráð sem eðlileg notkunarmerki. Stærð og dýpt ekki mæld.			
A063 **Veggir**	**Í lagi**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum
Sýnilegir veggfletir skoðaðir frá gólfi. Ekki opnað inn í veggi.			
A064 **Loft**	**Í lagi**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum
Sjónskoðun frá gólfi. Engin sýnileg frávik skráð.			
A065 **Gluggi**	**Í lagi**	**Virkar**	**Hreint**
Gluggi opnaður og lokaður við einfalda prófun. Þéttleiki ekki mældur.			

R08 | 8 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

Þvottahús Framhald

Framhald skráningar · Umfang á upphafssíðu rýmis, bls. 17.

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A066 **Hurð og læsing**	Í lagi	Virkar	Ekki metin í liðnum

Hurð opnuð og lokuð. Læsing prófuð þar sem lykill var tiltækur.

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A067 **Vaskur og krani**	Í lagi	Virkar	Þarfnast þrifa

Ljósar útfellingar við kranabotn. Þörf á þrifum skráð. Krani opnaður og lokaður; enginn sýnilegur leki meðan á prófun stóð.



M019 · Útfellingar við krana
R08 / A067 · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A068 **Þvottavél**	Í lagi	Ekki prófað	Hreint

Þvottavél ekki gangsett. Engin niðurstaða um virkni.

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A069 **Frárennsli**	Í lagi	Virkar	Hreint

Vatn rann um sýnilegt frárennsli við einfalda prófun. Lagnir innan veggja ekki skoðaðar.

7 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

R09 Geymsla

Umfang rýmis

0 atriði með fráviki. 0 ástandssvör vantar.

Sjónskoðun sýnilegra, aðgengilegra flata. Einföld virkniprófun aðeins þar sem hún er sérstaklega skráð.



M020 · yfirlit yfir sýnilega fleti
R09 · Yfirlitsmynd · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A070 **Gólfefni**	**Eðlileg notkunarmerki**	Ekki metin í liðnum	**Hreint**
Grunnar yfirborðsrispur á gönguleið. Skráð sem eðlileg notkunarmerki. Stærð og dýpt ekki mæld.			
A071 **Veggir**	**Í lagi**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum
Sýnilegir veggfletir skoðaðir frá gólfi. Ekki opnað inn í veggi.			
A072 **Loft**	**Í lagi**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum
Sjónskoðun frá gólfi. Engin sýnileg frávik skráð.			

7 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

R09 Geymsla Framhald

Framhald skráningar · Umfang á upphafssíðu rýmis, bls. 19.

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A073 Gluggar	**Á ekki við**	**Á ekki við**	**Á ekki við**
Gluggi er ekki til staðar.			
A074 Hurðir og læsingar	**Í lagi**	**Virkar**	Ekki metin í liðnum
Hurð opnuð og lokuð. Læsing prófuð þar sem lykill var tiltækur.			
A075 Ljós og rofar	**Í lagi**	**Virkar**	Ekki metin í liðnum
Ljós kviknuðu við prófun rofa. Engin raföryggisúttekt fór fram.			
A076 Skápar	**Ekki skoðað**	**Virkar**	**Hreint**

Aðgengi að horni aftan við fasta hillu var takmarkað. Mynd sýnir hindrunina; hún staðfestir ekki ástand flatarins þar fyrir aftan.



M021 · Takmarkað aðgengi aftan við fasta hillu
R09 / A076 · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

8 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING

R10 | Svalir

Umfang rýmis

2 atriði með fráviki. 0 ástandssvör vantar.

Sjónskoðun sýnilegra, aðgengilegra flata. Einföld virkniprófun aðeins þar sem hún er sérstaklega skráð.



M022 · yfirlit yfir sýnilega fleti
R10 · Yfirlitsmynd · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A077 **Gólf**	**Eðlileg notkunarmerki**	Ekki metin í liðnum	**Hreint**
Grunnar yfirborðsrispur á gönguleið. Skráð sem eðlileg notkunarmerki. Stærð og dýpt ekki mæld.			
A078 **Veggir**	**Í lagi**	Ekki metin í liðnum	Ekki metin í liðnum
Sýnilegir veggfletir skoðaðir frá gólfi. Ekki opnað inn í veggi.			
A079 **Svalahurð**	**Í lagi**	**Virkar**	Ekki metin í liðnum
Svalahurð opnuð og lokuð. Þéttleiki ekki prófaður.			
A080 **Handrið**	**Í lagi**	Ekki metin í liðnum	**Hreint**
Handrið skoðað sjónrænt. Engin álagsprófun eða mæling fór fram.			

R10 | 8 ATRIÐI · RÝMASKRÁNING
Svalir Framhald

Framhald skráningar · Umfang á upphafssíðu rýmis, bls. 21.

Atriði	Ástand	Virkni	Þrif
A081 Frárennsli	**Í lagi**	**Ekki prófað**	**Þarfnast þrifa**

Þurr lauf að hluta yfir niðurfalli. Vatnsrennsli um niðurfall ekki prófað.



M023 · Lauf við niðurfall
R10 / A081 · Tölvugerð sýnimynd
Ekki frá raunverulegri skoðun

A082 Lýsing	**Í lagi**	**Virkar**	Ekki metin í liðnum

Ljós kviknuðu við prófun rofa. Engin raföryggisúttekt fór fram.

A083 Þétting við hurð	**Slit / galli**	Ekki metin í liðnum	**Hreint**

Slit · Þétting neðst við svalahurð

Slit skráð á þéttingu neðst við svalahurð. Stoðmynd vantar. Þéttleiki var ekki mældur.

> Stoðmynd vantar. Skráð lýsing stendur án myndgagna.

A084 Þrif	**Í lagi**	Ekki metin í liðnum	**Hreint**

Aðgengilegir fletir metnir hreinir, að undanskildu niðurfalli sem er metið sérstaklega.

FORSENDUR LESTRAR

04

Afmörkun og þátttaka

Umfang og takmarkanir

Önnur rými og sameign eru utan umfangs. Óaðgengilegir fletir og óprófuð virkni eru merkt við hvert atriði. Upplýsingarnar lýsa aðeins þessu tilbúna dæmi.

Ekki liggur fyrir heildarmat á öryggi eignar. Lýsing á sjónskoðun eða einfaldri virkniprófun er ekki vottun á öryggi eða lagalegu samræmi.

Upplýsingar sem vantar

A046, A054 · Ástandsmat hefur ekki verið skráð.

A015, A026, A035, A043, A051, A061, A068, A076, A081 · Óskoðaðir fletir eða óprófuð virkni/þrif. Sjá afmörkun við hvert atriði.

A083 · Stoðmynd vantar.

Viðvera, yfirferð og frágangur

Viðvera leigusala	Viðvera leigjanda
Ekki skráð	Ekki skráð
Yfirferð mótaðila	**Undirritun og frágangur**
Ekki skráð · engin staðfesting liggur fyrir	Engin undirritun eða staðfestur frágangur

Að lesa skýrslu felur ekki í sér samþykki eða viðurkenningu ábyrgðar. Engin svörun telst ekki samþykki.

Sjálfstæð skoðun

Engin upphafs- eða lokaskoðun er tengd þessu dæmi. Ekki er ályktað um breytingu frá fyrra ástandi, tímasetningu frávika eða bótaábyrgð.

VALFRJÁLS SÝNIGÖGN

05 Lyklar, mælar og afhending

Lyklar · sýnigildi

Útidyralyklar
2 stk. · afhending ekki staðfest

Póstkassalykill
1 stk. · afhending ekki staðfest

Mælastöður · sýnigildi

Rafmagn
12.345 kWh

Mælisnúmer og aflestrardagur
Óskráð

Stoðmynd vantar. Aflestrardagur og mælisnúmer eru óstaðfest.

Tilbúin sýnigildi til að prófa valfrjálsan kafla. Afhending ekki staðfest; mælastöðu fylgir engin stoðmynd.

REKJANLEIKI SÝNIGAGNA

06 Myndaskrá og uppruni

Allar myndir eru tölvugerðar fyrir hönnunarrýni, ekki ljósmyndir frá skoðun. Enginn skoðunartími eða skráningaraðili er staðfestur. Tengsl og númer eru aðeins tilvísanir innan þessa sýnidæmis.

M001	R01 · Yfirlit bls. 3	Forstofa · yfirlit yfir sýnilega fleti
M002	R01 / A001 bls. 3	Forstofa · Grunnar rispur við þröskuld
M003	R02 · Yfirlit bls. 4	Stofa · yfirlit yfir sýnilega fleti
M004	R02 / A009 bls. 5	Stofa · Flögnuð málning á vegg við ofn
M005	R03 · Yfirlit bls. 6	Eldhús · yfirlit yfir sýnilega fleti
M006	R03 / A022 bls. 7	Eldhús · viðbótaryfirlit innréttinga
M007	R03 / A023 bls. 7	Eldhús · brot á frambrún borðplötu

FRAMHALD MYNDASKRÁR

06 Myndaskrá og uppruni

M008	R03 / A027 bls. 8	Eldhús · Fita á síu eldhúsviftu
M009	R04 · Yfirlit bls. 9	Svefnherbergi 1 · yfirlit yfir sýnilega fleti
M010	R04 / A031 bls. 10	Svefnherbergi 1 · Laus þétting við gluggakarm
M011	R05 · Yfirlit bls. 11	Svefnherbergi 2 · yfirlit yfir sýnilega fleti
M012	R05 / A036 bls. 11	Svefnherbergi 2 · Grunnar rispur á gólfi
M013	R06 · Yfirlit bls. 13	Vinnuherbergi · yfirlit yfir sýnilega fleti
M014	R06 / A048 bls. 14	Vinnuherbergi · Brot í málningu við hurðarkarm
M015	R07 · Yfirlit bls. 15	Baðherbergi · yfirlit yfir sýnilega fleti
M016	R07 / A052 bls. 15	Baðherbergi · Gólf og sýnilegt frárennsli
M017	R07 / A059 bls. 16	Baðherbergi · laus þétting við sturtubotn
M018	R08 · Yfirlit bls. 17	Þvottahús · yfirlit yfir sýnilega fleti
M019	R08 / A067 bls. 18	Þvottahús · Útfellingar við krana
M020	R09 · Yfirlit bls. 19	Geymsla · yfirlit yfir sýnilega fleti
M021	R09 / A076 bls. 20	Geymsla · Takmarkað aðgengi aftan við fasta hillu
M022	R10 · Yfirlit bls. 21	Svalir · yfirlit yfir sýnilega fleti
M023	R10 / A081 bls. 22	Svalir · Lauf við niðurfall