


somos más que harina

VERIFICACIÓN DE IMAN

Código de Máquina: IMAN MEZCLADORA_MOLBOBOGIMA4 **Nombre:** IMAN_BOG 2026-04-06

Código de Orden de Trabajo: 17338

Técnico: Harold Taramuel

Técnico que revisa: John Giraldo



VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO

Chequeo	Resultado
Estado general de la máquina	Bueno
Acople	Cumple
Soporte	Cumple
Manija	Cumple
Estructura	Cumple
Tornillería completa y ajustada	

OBSERVACIONES