


somos más que harina

VERIFICACIÓN DE BÁSCULA CAMIONERA

Código de Orden de trabajo: 17378 **Nombre:** CAMIONERA_BOG 2026-04-10

Técnico: anonimo

Técnico que revisa: John Giraldo



VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO

Chequeo	Resultado
Estado general de la máquina	Bueno
Superficie Libre de Huecos	Cumple
Bordes libres de Obstrucciones	Cumple
Topes con Holgura	Cumple
Tapas de Acceso	
Tarjeta Sumatoria libre de Humedad	Cumple
Cables de señal	Cumple
Tornillería Ajustada	Cumple
Cojinetes de celda sin desgaste	Cumple
Carcamo Limpio	Cumple

VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN

Pesas Patrón			
Peso Utilizado (Kg)	Celda	Indicador de peso	Diferencia
2060	Celda 1	2050	-10
	Celda 2		0
	Celda 3	2060	0
	Celda 4	2060	0
	Celda 5	2060	0
	Celda 6	2060	0
	Celda 7	2060	0
	Celda 8	2060	0
¿Cumple la Tolerancia?			Si

VERIFICACIÓN VEHÍCULO

Vehículo			
Peso Utilizado Vehículo (Kg)	Posición	Indicador de peso	Diferencia

	Frente
	Centro 1
	Atras
	Centro 2
¿Cumple la Tolerancia?	Si

OBSERVACIONES