



VERIFICACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO

Código de Máquina: RAPTOR_LABBOGRAP01 **Nombre:** EQUIPOS_BOG 2026-04-07

Código de Orden de Trabajo: 17361

Técnico: Harold Taramuel

Técnico que revisa: John Giraldo



VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO

somos más que harina	
Chequeo	Resultado
Estado general de la máquina	Bueno
Estado de limpieza	Cumple
Conexión USB	Cumple
Pulsador	Cumple
Cargador	Cumple
Display	Cumple
Batería	N/A
Recipiente	Cumple
Limpieza Filtro	N/A

¿Cumple la verificación de estado?

Si

OBSERVACIONES