


somos más que harina

VERIFICACIÓN DE IMAN

Código de Máquina: IMAN LIMPIA 2_PLIBOGIMA02 **Nombre:** IMAN_BOG 2026-02-02

Código de Orden de Trabajo: 16774

Técnico: Harold Taramuel

Técnico que revisa: John Giraldo



VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO

Chequeo	Resultado
Estado general de la máquina	Bueno
Acople	Cumple
Soporte	Cumple
Manija	Cumple
Estructura	Cumple
Tornillería completa y ajustada	

OBSERVACIONES