



VERIFICACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO

Código de Máquina: CHILLER_LABBOGCHL01 **Nombre:** EQUIPOS_BOG 2026-02-02

Código de Orden de Trabajo: 16785

Técnico: Harold Taramuel

Técnico que revisa: John Giraldo



VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO

	Chequeo	Resultado
	Estado general de la máquina	Bueno
	Estado de limpieza	Cumple
	Conexión USB	N/A
	Pulsador	Cumple
	Cargador	Cumple
	Display	Cumple
	Batería	N/A
	Recipiente	Cumple
	Limpieza Filtro	Cumple

¿Cumple la verificación de estado?

Si

OBSERVACIONES