



VERIFICACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO

Código de Máquina: ANALIZADOR DE HUMEDAD_LABPASANH01 **Nombre:** EQUIPOS_ZS
2026-07-02

Código de Orden de Trabajo: 18091

Técnico: Manuel Armando Jojoa

Técnico que revisa: John Giraldo



VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO

Chequeo	Resultado
Estado general de la máquina	El equipo se encuentra en buen estado
Estado de limpieza	Cumple
Conexión USB	N/A
Pulsador	Cumple
Cargador	N/A
Display	Cumple
Batería	N/A
Recipiente	Cumple

Limpieza Filtro

Cumple

¿Cumple la verificación de estado? Si

OBSERVACIONES