



somos más que harina

VERIFICACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO

Código de Máquina: CAMARA TERMICA FLUKE_MANPASCAT01 **Nombre:** EQUIPOS_ZS
2026-03-16

Código de Orden de Trabajo: 17138

Técnico: anonimo

Técnico que revisa: Andres Ortega



VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO

Chequeo	Resultado
Estado general de la máquina	El equipo se encuentra en buen estado
Estado de limpieza	Cumple
Conexión USB	Cumple
Pulsador	Cumple
Cargador	N/A
Display	Cumple
Batería	Cumple
Recipiente	N/A

Limpieza Filtro

N/A

¿Cumple la verificación de estado? Si

OBSERVACIONES