

## DICTAMEN TÉCNICO Y COTIZACION

Referencia: **PMO-20097**

Contrato/Oferta: **4500029287**

Atención: LIC. FIDEL URIBE HERNÁNDEZ

Cargo: ADMINISTRADOR Y ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION 6 CUERNAVACA

Correo: [furibe@capufe.gob.mx](mailto:furibe@capufe.gob.mx)

Plaza de Cobro: 102 Paso Morelos

No.Siniestro **2334444**

Reporte **2334444**

Fecha Siniestro: 06/04/2020

Folio(s) Fallas(s):

Fecha de Falla: 06/04/2020

Tipo de Dictamen **CORRECTIVO**

Descripcion: **Vehicular**

Lugar de Fecha de Envío: **CDMX a 06/04/2020**

Tecnico Responsable: Benhur Villeda Benhur

Coordinacion Regional: Oficinas centrales ( Cuernavaca )

Centro de Servicio:

Fecha de Elaboracion: 06/04/2020

### EQUIPO DANADO

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. Serie	Ubicacion (Carril)	Fecha Instalacion (dd-mm-aa)	Vida Util		Fin de Vida Util	
									Fecha	Folio	Real	Fabricantes
1	Pza	2	Barrera de Salida completa,incluye pluma de carbono 3.30 mts.	LBA - LBA	LBA63 PG - LBA63 PG	13060 - 183274	A02 - A04	2014-11-30 - 2014-11-30	31/01/2020	S/M	-----	-----

### EQUIPO PROPUESTO:

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Precio Unitario Pesos M.N	Precio Unitario Dolares	Precio Total Pesos M.N	Precio Total Dolares
1	Pza	2	Barrera de Salida completa,incluye pluma de carbono 3.30 mts.	LBA	PFBA001424 - PFBA001424	\$111741.17	\$0	\$223,482.34	
(DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.)								\$223,482.34	
<b>TOTAL M.N:</b>									

### DIAGNÓSTICO:

**CHOQUE O GOLPE DE USUARIO**

Tiempo de entrega:  
Vigencia de Cotizacion: 15 dias calendario, a partir de la fecha del presente  
Forma de Pago: 100% al termino de los trabajos  
Precios en M.N No incluye IVA, el cual se cargara al momento de facturarse  
En caso de una variacion de la paridad Peso/Dolar mayor al 5% se revisaran los precios  
Precios en USCY: Noincluyen IVA, el cual se cargara al momneto de facturarse

AUTORIZACION TECNICA Y COMERCIAL

Autorizacion Comercial Director de Comercializacion  
C.P Hermilia Guzman

### Observaciones

**VEHÍCULO ENTRA AL CARRIL Y DANA BARRERA DE SALIDA**

Jose Juan Iturbe Espin

Administrador Plaza de Cobro  
c102adm@capufe.gob.mx