

DICTAMEN TÉCNICO Y COTIZACION

Referencia: **PMO-20068**

Contrato/Oferta: **4500029287**

Atención: FIDEL URIBE HERNÁNDEZ

Cargo: ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN 6
CUERNAVACA

Correo: furibe@capufe.gob.mx

Plaza de Cobro: 102 Paso Morelos

No.Siniestro **8987989132**

Reporte **155454564**

Fecha Siniestro: 11/03/2020

Folio(s) Fallas(s):

Fecha de Falla: 19/03/2020

Tipo de Dictamen **CORRECTIVO**

Descripción: **Descarga atmosferica**

Lugar de Fecha de Envío: **CDMX a 20/08/2019**

Tecnico Responsable: Benhur Villeda Benhur

Coordinación Regional: Oficinas centrales (Cuernavaca)

Centro de Servicio:
Fecha de Elaboración: 20/08/2019

EQUIPO DANADO

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. Serie	Ubicacion (Carril)	Fecha Instalacion (dd-mm-aa)	Ultimo Mantenimiento		Fin de Vida Util	
									Fecha	Folio	Real	Fabricantes
1	Pza	1	Antena de Telepeaje	SIRIT	6400	ANT22-00948	A03	2020-03-09	31/01/2020	S/M	-----	-----

EQUIPO PROPUESTO:

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Precio Unitario Pesos M.N	Precio Unitario Dolares	Precio Total Pesos M.N	Precio Total Dolares
1	Pza	1	Antena de Telepeaje	3M	6400	81437.03	0	81437.03	
TOTAL M.N (TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS)								\$ 35,169.17	\$ 35,169.17
TOTAL:									

DIAGNÓSTICO:

Tiempo de entrega:
Vigencia de Cotización: 15 días calendario, a partir de la fecha del presente
Forma de Pago: 100% al término de los trabajos
Precios en M.N No incluye IVA, el cual se cargara al momento de facturarse
En caso de una variación de la paridad Peso/Dólar mayor al 5% se revisaran los precios
Precios en USCY: No incluyen IVA, el cual se cargara al momento de facturarse

Observaciones

EQUIPO SUSTRADO Y DANADO EN TOMA DE PLAZA DE COBRO

AUTORIZACION TECNICA Y COMERCIAL

Autorización Comercial Director de Comercialización
C.P Hermilia Guzman

Jose Juan Iturbe Espin
Administrador Plaza de Cobro
c102adm@capufe.gob.mx