

DICTAMEN TÉCNICO Y COTIZACION

Referencia: **PMO-20068**

Contrato/Oferita: **4500029287**

Atención: FIDEL URIBE HERNÁNDEZ

Cargo: ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN 6
CUERNAVACA

Correo: furibe@capufe.gob.mx

Plaza de Cobro: 102 Paso Morelos

No.Siniestro **15948**

Reporte **15948**

Fecha Siniestro: 02/03/2020

Folio(s) Fallas(s):

Fecha de Falla: 03/03/2020

EN CASO DE SINIESTRO

Tipo de Dictamen **CORRECTIVO**

Descripción: **Vandalismo**

Lugar de Fecha de Envío: **CDMX a 25/02/2020**

Tecnico Responsable: Benhur Villeda Benhur

Coordinación Regional: Oficinas centrales (Cuernavaca)

Centro de Servicio:
Fecha de Elaboración: 25/02/2020

EQUIPO DANADO

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. Serie	Ubicacion (Carril)	Fecha Instalacion (dd-mm-aa)	Anidado		Fin de Vida Util	
									Fecha	Folio	Real	Fabricantes
1	Pza	1	Camara de Carril	SIQURA	BC620	401540	A01	2020-03-09	31/01/2020	S/M	-----	-----

EQUIPO PROPUESTO

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Precio Unitario Pesos M.N	Precio Unitario Dolares	Precio Total Pesos M.N
---------	--------	----------	------------	-------	--------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------

Diagnostico