

DICTAMEN TÉCNICO Y COTIZACION

Referencia: **PM-20126-02**

Contrato/Oferta: **4500029287**

Atencion: L.A.E. FIDEL URIBE HERNÁNDEZ
Cargo: ADMINISTRADOR Y ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION 6 CUERNAVACA
Correo: furibe@capufe.gob.mx
Plaza de Cobro: 102 Paso Morelos

EN CASO DE SINIESTRO

No.Siniestro: No.Reporte **654321**
Fecha de Siniestro: 05/05/2020
Folio(s): Fallas(s): 000520
Fecha de Falla: 05/05/2020

Tipo de Dictamen **CORRECTIVO**

Descripcion: **Descarga eléctrica**
Lugar de Fecha de Envio: **CDMX a 05/05/2020**
Tecnico Responsable: **Benhur Villeda**
Cordinacion Regional: **Oficinas centrales (Cuernavaca)**
Centro de Servicio
Fecha de Elaboracion: **05/05/2020**

EQUIPO DAÑADO

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. Serie	Ubicacion (Carril)	Fecha Instalacion (dd-mm-aa)	Ultimo Mantenimiento		Fin de Vida Util	
									Fecha	Folio	Real	Fabricantes
1	Pza	1	Monitor de cobrador	BEMATECH	LE1017	6300591747000100*	A03	2014-11-30	2020-05-10	06	5 años y 5 meses y 3 días	5 años

EQUIPO PROPUESTO:

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Precio Unitario Pesos M.N	Precio Unitario Dolares	Precio Total Pesos M.N	Precio Total Dolares
1	Pza	1	Monitor de cobrador	GEA	M60	\$75,293.83	\$0	\$75,293.83	
(SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.)								\$75,293.83	
TOTAL M.N:									

DIAGNÓSTICO:

DAÑO POR DESCARGA ELÉCTRICA

Tiempo de entrega:
Vigencia de Cotizacion: 15 dias calendario, a partir de la fecha del presente
Forma de Pago: 100% al termino de los trabajos
Precios en M.N No incluye IVA, el cual se cargara al momento de facturarse
En caso de una variacion de la paridad Peso/Dolar mayor al 5% se revisaran los precios
Precios en USCY: Noincluyen IVA, el cual se cargara al momneto de facturarse

Observaciones

VARIACIÓN DE VOLTAJE DAÑA MONITOR

AUTORIZACION TECNICA Y COMERCIAL

Autorizacion Comercial Director de Comercializacion
C.P Hermilia Guzman

Jose Juan Iturbe Espin
Administrador Plaza de Cobro
c102adm@capufe.gob.mx