

DICTAMEN TÉCNICO Y COTIZACION

Referencia: **PMO-20068**

Contrato/Oferta: **4500029287**

Atención: FIDEL URIBE HERNÁNDEZ

Cargo: ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN 6
CUERNAVACA

Correo: furibe@capufe.gob.mx

Plaza de Cobro: 102 Paso Morelos

No.Siniestro **01** Reporte **01**

Fecha Siniestro: 01/04/2020

Folio(s) Fallas(s):

Fecha de Falla: 01/04/2020

EN CASO DE SINIESTRO

Tipo de Dictamen **CORRECTIVO**

Descripción: **Reubicación**

Lugar de Fecha de Envío: **CDMX a 01/04/2020**

Técnico Responsable: Benhur Villeda Benhur

Coordinación Regional: Oficinas centrales (Cuernavaca)

Centro de Servicio:

Fecha de Elaboración: 01/04/2020

EQUIPO DANADO

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. Serie	Ubicación (Carril)	Fecha Instalación (dd-mm-aa)	Último Mantenimiento		Fin de Vida Útil	
									Fecha	Folio	Real	Fabricantes
1	Pza	1	Camara de Carril	SIQURA	BC620	401540	A01	2020-03-09	31/01/2020	S/M	-----	-----

EQUIPO PROPUESTO:

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Precio Unitario Pesos M.N	Precio Unitario Dolares	Precio Total Pesos M.N	Precio Total Dolares
1	Pza	1	Camara de Carril	SIQURA	FD1103	\$29535.88	\$0	\$29535.88	
TOTAL M.N (TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS)								\$ 35,169.17	\$ 35,169.17
TOTAL:									

DIAGNÓSTICO:

Tiempo de entrega:
Vigencia de Cotización: 15 días calendario, a partir de la fecha del presente
Forma de Pago: 100% al término de los trabajos
Precios en M.N No incluye IVA, el cual se cargará al momento de facturarse
En caso de una variación de la paridad Peso/Dólar mayor al 5% se revisarán los precios
Precios en USCY: No incluyen IVA, el cual se cargará al momento de facturarse

Observaciones

AUTORIZACION TECNICA Y COMERCIAL

Autorización Comercial Director de Comercialización
C.P Hermilia Guzman

Jose Juan Iturbe Espin
Administrador Plaza de Cobro
c102adm@capufe.gob.mx