

DICTAMEN TÉCNICO Y COTIZACION

Referencia: **TLA-20003**

Contrato/Oferta: **4500029287**

Atencion: **L.A.E. FIDEL URIBE HERNANDEZ**

Cargo: **ADMINISTRADOR Y ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION 6 CUERNAVACA**

Correo: furibe@capufe.gob.mx

Plaza de Cobro: **001 Tlalpan**

EN CASO DE SINIESTRO

No.Siniestro **34243** No.Reporte **342432**

Fecha de Siniestro: **03/10/2020**

Folio(s) Fallas(s) **43432324**

Fecha de Falla: **02/10/2020**

Tipo de Dictamen **CORRECTIVO**

Descripcion: **Vandalismo**

Lugar de Fecha de Envio: **CDMX a 14/10/2020**

Tecnico Responsable: **Alejandro Mitra Pérez**

Cordinacion Regional: **Oficinas centrales (Cuernavaca)**

Centro de Servicio

Fecha de Elaboracion: **14/10/2020**

EQUIPO DAÑADO

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. Serie	Ubicacion (Carril)	Fecha Instalacion (dd-mm-aa)	Ultimo Mantenimiento		Fin de Vida Util	
									Fecha	Folio	Real	Fabricantes
1	Pza	1	Monitor de cobrador	BEMMATECH	LE1017	63005920000127	B08	02/18/2020	05/29/2020	0000000	225 días	5 años

EQUIPO PROPUESTO:

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Precio Unitario Pesos M.N	Precio Unitario Dolares	Precio Total Pesos M.N	Precio Total Dolares
1	Pza	1	Monitor de cobrador	GEA	M60	\$75,293.83	\$0	\$75,293.83	
TOTAL M.N (SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.)								\$75,293.83	
TOTAL									

DIAGNÓSTICO:

TERCERA PRUEBA

Tiempo de entrega:
Vigencia de Cotizacion: 15 dias calendario, a partir de la fecha del presente
Forma de Pago: 100% al termino de los trabajos
Precios en M.N No incluye IVA, el cual se cargara al momento de facturarse
En caso de una variacion de la paridad Peso/Dolar mayor al 5% se revisaran los precios
Precios en USCY: Noincluyen IVA, el cual se cargara al momneto de facturarse

AUTORIZACION TECNICA Y COMERCIAL

Autorizacion Comercial Director de Comercializacion
C.P Hermilia Guzman

Observaciones
TERCERA PRUEBA

Óscar Ramirez Licea
Administrador Plaza de Cobro
c1adm@capufe.gob.mx