

## DICTAMEN TÉCNICO Y COTIZACION

Referencia: **PMO-20068**

Contrato/Oferta: **4500029287**

Atención: FIDEL URIBE HERNÁNDEZ

Cargo: ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN 6  
CUERNAVACA

Correo: [furibe@capufe.gob.mx](mailto:furibe@capufe.gob.mx)

Plaza de Cobro: 102 Paso Morelos

No.Siniestro: **222200000**

Reporte: **00000100**

Fecha Siniestro: 04/03/2020

Folio(s) Fallas(s):

Fecha de Falla: 11/03/2020

Tipo de Dictamen: **CORRECTIVO**

Descripción: **Fin de vida útil**

Lugar de Fecha de Envío: **CDMX a 10/06/2019**

Tecnico Responsable: Benhur Villeda Benhur

Coordinacion Regional: Oficinas centrales ( Cuernavaca )

Centro de Servicio:  
Fecha de Elaboración: 10/06/2019

### EQUIPO DANADO

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. Serie	Ubicacion (Carril)	Fecha Instalacion (dd-mm-aa)	Ultimo Mantenimiento		Fin de Vida Util	
									Fecha	Folio	Real	Fabricantes

### EQUIPO PROPUESTO:

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Precio Unitario Pesos M.N	Precio Unitario Dolares	Precio Total Pesos M.N	Precio Total Dolares
<b>TOTAL M.N (TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS)</b>								\$ 35,169.17	\$ 35,169.17
<b>TOTAL:</b>									

### DIAGNÓSTICO:

Tiempo de entrega:  
Vigencia de Cotización: 15 días calendario, a partir de la fecha del presente  
Forma de Pago: 100% al término de los trabajos  
Precios en M.N No incluye IVA, el cual se cargara al momento de facturarse  
En caso de una variación de la paridad Peso/Dólar mayor al 5% se revisaran los precios  
Precios en USCY: Noincluyen IVA, el cual se cargara al momneto de facturarse

### Observaciones

**EQUIPO SUSTRADO Y DANADO EN TOMA DE PLAZA DE  
COBRO**

AUTORIZACION TECNICA Y COMERCIAL

Autorizacion Comercial Director de Comercializacion  
C.P Hermilia Guzman

Jose Juan Iturbe Espin  
Administrador Plaza de Cobro  
[c102adm@capufe.gob.mx](mailto:c102adm@capufe.gob.mx)