- Ver e AgirIndicadores Edição
- Sair

Dados do Item Vin/ Barcode 452933 **Data** 2024-12-02 Modelo TIGGO 7 ICE LOW Peca LONGARINA FRONTAL Posição P4 **Problema** FALTA PONTO MIG Severidade Ocorrência Detecção

AÇÃO DE CONTENÇÃO

Data da Implementação

2024-11-30

Ponto de Corte

452017

Responsável pela Contenção

BODY

O que foi feito?

OPERAÇAO REALIZANDO A CHECAGEM NA MONTAGEM

Foi Necessário BP da Qualidade?

NAO

BP da Qualidade - Contenção

Descrição da Contenção

Responsável QA pela Contenção

AÇÃO DEFINITIVA

Data da Implementação

2024-12-02

Ponto de Corte

452560

O que foi feito?

COLABORADORES ORIENTADOS A FAZER CHECAGEM EM TODAS AS PEÇAS OP 60

Responsável pela implementação

DIONITO/ LEANDRO /ISRAEL

Status de Conclusão



Adobe ColdFusion Developer Trial Edition

Adobe ColdFusion Directory and the second se