



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
ARAÇ MUAYENE RAPORU | VEHICLE INSPECTION REPORT

UDH012505245101098494501

İstasyon: NİÇDE

Rapor No | Report No:

5101098494501

Muayene Kanal No | Lane

2

Plaka	25GD824	Markası	MITSUBISHI	Muay. Tarihi	23/05/2025 15:21:21
Şasi No	NLTTEB91E01000193	Tipi	FE85	Araç Grubu	2
VIN Number	3074839	Chasi	Kamyon	Kul. Amacı	YUK
Motor No	280860	Model Yılı	2018	Tescil Şekli	TICARİ
Krm		Yakıt Tipi	DİZEL	Tipi or Registration	
Odometer	1781370146	Yakıt or Power Type		Number of Seat	3
Tanım No	3543.6	Lastik Ebadı	215/75 R17.5	Tescil Tarihi	10.03.2022
Muay. Ücreti	531.54	Renği	BEYAZ (CANTER)	İlk Tescil Tarihi	22.01.2018
Gec. Bedeli		Color		First Registration Date	

Araçınızın periyodik muayenesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 35. maddesi, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı talimatları çerçevesinde yapılmıştır. Araçınızın muayenesi sonucunda, giderilmesi gereken ancak muayeneyi gerektirmeyecek nitelikteki aşağıda belirtilen hafif kusurlar tespit edilmiştir.

Tescil kaydında yer alan motor numarası araç üzerinde okunabilir durumda değildir.

Kusurlar

Kusur Derecesi Kusur No

Kısa huzmeli far: ayan hatalı
Uzun huzmeli far: ayar hatalı

Hafif Kusur
Hafif Kusur

5.3.22
5.4.15

Muayene Sonucu | Inspection Result

HAFİF KUSURLU | MINOR FAULT

MUAYENE ONAYLANDI | INSPECTION APPROVED

Muayene Geçerlilik Tarihi
(Inspection Valid Until)

23.05.2026

AÇIKLAMALAR

1- İŞBU ARAÇ MUAYENE RAPORU 24853766012 T.C. KİMLİK NUMARALI KİŞİNİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA 24.05.2025 TARİHİNDE www.turkiye.gov.tr ADRESİNDEN DÜZENLENMİŞTİR.

Bu belgenin doğruluğu <https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama> adresinde veya mobil cihazlarınızla yükleyebileceğiniz e-Devlet Kapısı'na ait Barkodlu Belge Doğrulama uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutulularak kontrol edilebilir.

