

İSG-Ç YÜKLENİCİ DENETLEME KONTROL FORMU				Doküman No	
				Yayın Tarihi	
				Revizyon No	
				Revizyon Tarihi	
				Bilgi Sınıfı	Hizmete Özel
Denetlenen	Yüklenici/Altyüklenici	Hüseyin Çelik		Hüseyin Çelik	
	Proje Adı	Sınır İşletmesi			
	İli/İşletmesi	Erzurum			
	Yetkili Adı Soyadı	Salih Çelik			
	İmzası	Tarih-Saat			
Kontrol Kriterleri			Mevcut Durum		
No	İşbaşı Belgeleri	Var	Yok	Açıklama	
1	Çalışanların YEDAŞ tarafından verilmiş kimlik kartı var mı?	Var			
Kişisel Korumaya Donanımlar		Var	Yok	Açıklama	
1	Çalışanlarda işe uygun KKD mevcutmu? (Baret, iş ayakkabısı, paraşüt tipi emniyet kemeri, vb.)	Var			
2	Kullanılan KKD'ler uygun mu? (Satandart, Deformasyon vb.)	Var			
3	Yüklenici/Altyüklenici çalışanlarının yapacağı işe uygun iş kıyafeti mevcut mu?	Var			
AG/YG Elektrik İşleri Kontrol Kriterleri		Var	Yok	Açıklama	
1	Çalışma yapılacak bölgenin enerjisi kesilmiş mi?	Var			
2	Elektrik Kesme Protokolü düzenlenmiş mi?			Hayır gerek yok.	
3	Enerji kesintisi ve topraklama yapıldıktan sonra YEDAŞ ve Yüklenici ile beraber Etiketleme Kilitlenmiş mi?			Hayır gerek yok.	
4	Enerji kesintisi sonrası enerji kesilen hatta geliş ve gidiş yönünde Hat Topraklaması yapılmış mı?			Hayır gerek yok.	
Çalışma Alanı ve Çevre Güvenliği		Var	Yok	Açıklama	
1	Çalışma yapılacak bölgede trafik ve yayaların girmesini engelleyici ve uyarıcı tedbirler alınmış mı? (Bariyer, duba, uyarı-ikaz işaretleri, flaşör, iş levhası, işaretçi vb.)	Var			
2	Sahada bulunan malzemeler için uygun istifleme ve işaretleme yapılmış mı?	Var			
Genel Kontroller		Var	Yok	Açıklama	
1	Yüksekte çalışma yapacak bölgede hava koşulları uygun mu?	Var			
2	Yüksekte yapılacak çalışmalarda toplu koruma önlemlerine öncelik verilmiş mi? (Sepetli araç, dikey konumlandırma, yoyo kullanımı vb.)	Var			
3	Yüksekte çalışma yapacak çalışanlara Yüksekte Çalışma Eğitimleri var mı?	Var			
4	Yüksekte çalışma yapacak çalışanlara Tam Vücut Korumalı Emniyet Kemeri, Konumlandırma Lanyarı, Çift kollu lanyard verilmiş mi?	Var			
5	Beton direk merdiveninin kullanılacağı durumlarda, kullanılan merdiven Dikey Yaşam Hattı Sistemi var mı?	-	-	Beton direkte çalışma yapılmıyor.	
Makine-Ekipman Kullanımı		Var	Yok	Açıklama	
1	Sepetli araç ile çalışma sırasında, Sepetli araç içerisine Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri uygun şekilde takılacak bağlantı elemanları var ve sağlam mı?	Var			
2	Sepetli Araç/Mobil vinç aydınlatma, denge ayakları, switchler vb. aparatları çalışabilir durumda mı?	Var			
3	Çalışma alanında kullanılacak Sepetli Araç/Mobil vinç çalışmaya başlamadan önce gerekli kontrolleri yapılmış mı?(Sapan, kanca, tambur, fren sistemi vb.)	Var			
4	Direk montaj/demontaj işlerinde mobil vinç uygun şekilde kullanılıyor mu? Tüm destek ayakları açılmış mı? Gerekli alanlar da destek ayakları için takoz kullanılıyor mu?	-	-	Direk montaj/demontaj işi yapılmıyor.	
5	İş makinesinin periyodik kontrolleri var mı?	Var			
6	İş makinesinin günlük kontrol formları var mı? Düzgün dolduruluyor mu?	Var			
7	İş makinesinde fiziksel arıza belirtileri var mı? (yağ sızıntısı, deformasyon, gevşeme, çatlak vb.)		Yok	Kullanılmıyor.	
8	Oksijen tüpü şaloma takımları ve basınç göstergeleri sağlam mı? Standartları uygun mu?				
9	Yeterli yangın söndürme cihazı var mı? Kullanılabilir durumda mı? (İş makineleri, araçlar ve yapılan iş için gerekli çalışma alanında)	Var			
10	İlk yardım çantası var mı? Kullanılabilir durumda mı?	Var			
Kazı Çalışmaları Kontrolü		Var	Yok	Açıklama	
1	Kazı yapılacak alanda başka tesisatların olup olmadığı konusunda ilgili kurumlardan bilgi alınarak, güvenli güzergah belirlenmesi yapıldı mı?(Doğalgaz, su, elektrik vb.)	-	-	Kazı çalışması yapılmıyor.	
2	Meskun mahallerde, insanların kapılarının önlerindeki geçişler için uygun platformlar/köprü var mı?	-	-	Meskun mahalde çalışma yapılmıyor.	
3	Kazı yapılan yeraltı kablo su direk çukurları kapatılmış ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmış mı?	-	-	Kazı çalışması yapılmıyor.	
Kaldırma - Taşıma - İletme İşlemleri		Var	Yok	Açıklama	
1	Yük kaldırma ve taşıma yöntemi uygun mu? (İşaretçi, sapan, taşıma araçları)	Var			
Çevre Yönetimi		Var	Yok	Açıklama	
1	Sızıntı-döküntü önlemleri alınmış mı? Kimyasal atık kiti mevcut mu?			Gerek yok.	
2	Çalışma alanındaki demontaj veya atık malzemeler uygun şekilde istiflenerek ambarlara gönderilmiş mi?	Var			
3	Kimyasallar uygun şekilde etiketlenmiş mi? Uygun taşıyor mu?	-	-	Kimyasal bulunmuyor.	
KONTROL SONUCU :					
NOT: Yapılan tüm çalışmalar YEDAŞ çalışma talimatlarına uygun olarak yapılmıştır. Kontrol listesi YEDAŞ çalışma talimatlarına göre hazırlanmıştır.					
KONTROL YAPAN					
Adı Soyadı	Oğuzhan KAYA	Adı Soyadı			
Unvanı	E. Sınıfı İş Gözetirici Uzmanı	Unvanı			
Tarih	16.07.2016	Tarih			
İmzası		İmzası			

İSG-Ç YÜKLENİCİ DENETLEME KONTROL FORMU				Doküman No	
				Yayın Tarihi	
				Revizyon No	
				Revizyon Tarihi	
				Bilgi Sınıfı	Hizmete Özel
Denetlenen	Yüklenici/Altyüklenici	Hüseyin Çelik			
	Proje Adı	Sinop Led Dış Aydınlatma			
	İli/İşletmesi	Erzurum			
	Yetkili Adı Soyadı	Salih Çelik			
	İmzası	Tarih-Saat			
Kontrol Kriterleri		Mevcut Durum			
No	İşbaşı Belgeleri	Var	Yok	Açıklama	
1	Çalışanların YEDAŞ tarafından verilmiş kimlik kartı var mı?	✓			
Kişisel Koruyucu Donanımlar		Var	Yok	Açıklama	
1	Çalışanlarda işe uygun KKD mevcut mu? (Baret, iş ayakkabısı, paraşüt tipi emniyet kemeri, vb.)	✓			
2	Kullanılan KKD'ler uygun mu? (Standart, Deformasyon vb.)	✓			
3	Yüklenici/Altyüklenici çalışanlarının yapacağı işe uygun iş kıyafeti mevcut mu?	✓			
AG/YG Elektrik İşleri Kontrol Kriterleri		Var	Yok	Açıklama	
1	Çalışma yapılacak bölgenin enerjisi kesilmiş mi?	✓			
2	Elektrik Kesme Protokolü düzenlenmiş mi?			Gerek yok	
3	Enerji kesintisi ve topraklama yapıldıktan sonra YEDAŞ ve Yüklenici ile beraber Etkileme Kilitleme yapılmış mı?			Gerek yok	
4	Enerji kesintisi sonrası enerji kesilen hatta geliş ve gidis yönünde Hat Topraklaması yapılmış mı?			Gerek yok	
Çalışma Alanı ve Çevre Güvenliği		Var	Yok	Açıklama	
1	Çalışma yapılacak bölgede trafik ve yayaların girmesini engelleyici ve uyarıcı tedbirler alınmış mı? (Bariyer, duba, uyarı-kazı işaretleri, flaşör, iş levhası, işaretçi vb.)	✓			
2	Sahada bulunan malzemeler için uygun istifleme ve işaretleme yapılmış mı?	✓			
Genel Kontroller		Var	Yok	Açıklama	
1	Yüksekte çalışma yapacak bölgede hava koşulları uygun mu?	✓			
2	Yüksekte yapılacak çalışmalarda toplu koruma önlemlerine öncelik verilmiş mi? (Sepetli araç, dikey konumlandırma, yoyo kullanımı vb.)	✓			
3	Yüksekte çalışma yapacak çalışanlara Yüksekte Çalışma Eğitimleri var mı?	✓			
4	Yüksekte çalışma yapacak çalışanlara Tam Vücut Korumalı Emniyet Kemeri, Konumlandırma Lanyarı, Çift kollu lanyard verilmiş mi?	✓			
5	Beton direk merdivenin kullanıldığı durumlarda, kullanılan merdiven de Dikey Yaşam Hattı Sistemi var mı?			Beton direkte çalışma yapılmıyor.	
Makine-Ekipman Kullanımı		Var	Yok	Açıklama	
1	Sepetli araç ile çalışma sırasında, Sepetli araç içerisinde Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri uygun şekilde takılacak bağlantı elemanları var ve sağlam mı?	✓			
2	Sepetli Araç/Mobil vinç aydınlatma, denge ayakları, şwıçları vb. aparatları çalışabilir durumda mı?	✓			
3	Çalışma alanında kullanılacak Sepetli Araç/Mobil vinç çalışmaya başlamadan önce gerekli kontroller yapılmış mı?(Sapan, kanca, tambur, fren sistemi vb.)	✓			
4	Direk montaj/demontaj işlerinde mobil vinç uygun şekilde kullanılıyor mu? Tüm destek ayakları açılmış mı? Gerekli alanlar da destek ayakları için takoz kullanılıyor mu?			Direk montaj / demontaj işi yapılmıyor.	
5	İş makinelerinin periyodik kontrolleri var mı?	✓			
6	İş makinelerinin günlük kontrol formları var mı? Düzgün dolduruluyor mu?	✓			
7	İş makinelerinde fiziksel arıza belirtileri var mı? (yağ sızıntısı, deformasyon, gevşeme, çatlak vb.)	✓		Uygun	
8	Oksijen tüpü şaloma takımları ve basınç göstergeleri sağlam mı? Standartları uygun mu?			Kullanılmıyor.	
9	Yeterli yangın söndürme cihazı var mı? Kullanılabilir durumda mı? (İş makineleri, araçlar ve yapılan iş için gerekli çalışma alanında)	✓			
10	İlk yardım çantası var mı? Kullanılabilir durumda mı?	✓			
Kazı Çalışmaları Kontrolü		Var	Yok	Açıklama	
1	Kazı yapılacak alanda başka tesisatların olup olmadığı konusunda ilgili kurumlardan bilgi alınarak, güvenli güzergah belirlenmesi yapıldı mı?(Doğalgaz, su, elektrik vb.)	---		Kazı çalışması yapılmıyor	
2	Meskun mahallerde, insanların kapılarının önlerindeki geçişler için uygun platformlar/köprü var mı?	---		" "	
3	Kazı yapılan yeraltı kablo su direk çıkurtları kapatılmış ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmış mı?	---		" "	
Kaldırma-Taşıma - İletme İşlemleri		Var	Yok	Açıklama	
1	Yük kaldırma ve taşıma yöntemi uygun mu? (İşaretçi, sapanıcı, iletişim araçları)	✓			
Çevre Yönetimi		Var	Yok	Açıklama	
1	Sızıntı-döküntü önlemleri alınmış mı? Kimyasal atık kiti mevcut mu?			Gerek yok	
2	Çalışma alanındaki demontaj veya atık malzemeler uygun şekilde istiflenerek ambarlara gönderilmiş mi?	✓			
3	Kimyasallar uygun şekilde etiketlenmiş mi? Uygun taşıyor mu?	---		Kimyasal bulunmuyor	
KONTROL SONUCU :					
İSG-Ç yüklenici denetimin kriterleri doğrultusunda yapılan kontrollerde herhangi bir uygunsuzluk rastlanmamıştır.					
NOT: Yapılan tüm çalışmalar YEDAŞ çalışma talimatlarına uygun olarak yapılmıştır. Kontrol listesi YEDAŞ çalışma talimatlarına göre hazırlanmıştır.					
KONTROL YAPAN					
Adı Soyadı	Oğuzhan KAYA	Adı Soyadı			
Unvanı	Ç. Sınıfı IGV	Unvanı			
Tarih	16.02.2023	Tarih			
İmzası		İmzası			

SEPETLİ VİNÇ / PLATFORMLU ARAÇ GÜNLÜK İSG KONTROL FORMU

Firma Adı:	Öz Çeliker Elektrik	Tarih:	16.02.2026
Araç Plakası:	2560 821	Proje / Saha:	
Operatör Adı:	Hüsamettin Peker	Marka/Model:	Pakran KT 142-20
Yasal Uyarı: Her vardiya başlangıcında (araç çalıştırılmadan) operatör tarafından yapılmalıdır. Uygun Değil durumlarında aracı kullanmayınız.			
No	Kontrol Edilecek Hususlar (Araç ve Sepet)	Uygun	Uygun Değil
1. ARAÇ DIŞI VE KABİN KONTROLLERİ			
1.1	Araçın altında/motorunda yağ, yakıt veya su sızıntı var mı? (Sızıntı varsa Uygun Değil)	✓	
1.2	Lastiklerin havaları, diş derinlikleri ve bijonları sağlam/yeterli seviyede mi?	✓	
1.3	Farlar, sinyal lambaları, fren lambaları ve tepe lambası (çakar) tam olarak çalışıyor mu?	✓	
1.4	Korna ve geri vites ikaz (düdüğü) sesi kesintisiz çalışıyor mu?	✓	
1.5	Araç kabininde yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektör mevcut mu?	✓	
2. BOM, HİDROLİK VE DESTEK SİSTEMİ KONTROLLERİ			
2.1	Hidrolik hortumlarda, pnomatik rekorlarda veya silindirlerde yağ kaçağı, terleme var mı? (Kaçak varsa Uygun Değil)	✓	
2.2	Denge ayakları (pabuçlar) sorunsuz açılıp kapanıyor mu, uyarı sensörleri sağlam mı?	✓	
2.3	Denge ayaklarının tabanına koymak için platform ahşap destek takozları araçta mevcut mu?	✓	
2.4	Ana bomda, teleskopik uzantılarda ve pimlerde çatlak, kırık, pas veya aşınma var mı? (Hasar varsa Uygun Değil)	✓	
3. SEPET (PLATFORM) VE GÜVENLİK KONTROLLERİ			
3.1	Sepetin tabanında ve korkuluklarında herhangi bir fiziksel hasar var mı? (Hasar varsa Uygun Değil)	✓	
3.2	Sepet kapısı kendiliğinden kapanıp tam kilitleniyor mu? Menteşeleri sağlam mı?	✓	
3.3	Sepet içi bağlantı/ankraj (D-ring) noktaları (Emniyet kemeri takmak için) sağlam duruyor mu?	✓	
3.4	Sepet yalıtımı (fiber/plastik kaplama) hasarsız durumda mı?	✓	
3.5	Alt pano ve sepet içi kumanda panosundaki tüm butonlar/joystickler takılmadan çalışıyor mu?	✓	
3.6	Sepetteki ve araç altındaki Acil Durdurma (Emergency Stop) butonları sistemi kilitliyor mu?	✓	

Açıklamalar / Arıza Notları:

--

Kontrolü Yapan Operatör

Ad Soyad: Hüsamettin Peker
İmza:



Kontrol Eden (İSG / Şantiye Şefi)

Ad Soyad: HÜSAMETTİN PEKER
İmza: HÜSAMETTİN PEKER
K.K.V.D: 2370181970 T.C.No: 49285951662
Ömer Nasuh Bilmen Mahallesi
Naim Golleroglu Cad.No: 7/15 Yakutiye
Tf: 0543 594 66 96 ERZURUM

SEPETLİ VİNÇ / PLATFORMLU ARAÇ GÜNLÜK İSG KONTROL FORMU

Firma Adı:	Öz Çeliker Elektrik	Tarih:	16.02.2026
Araç Plakası:	25 GD 826	Proje / Saha:	
Operatör Adı:	Arif Özde	Marka/Model:	Paksan
			KT 142-20
Yasal Uyarı: Her vardiya başlangıcında (araç çalıştırılmadan) operatör tarafından yapılmalıdır. Uygun Değil durumlarında aracı kullanmayınız.			
No	Kontrol Edilecek Hususlar (Araç ve Sepet)	Uygun	Uygun Değil
1. ARAÇ DIŞI VE KABİN KONTROLLERİ			
1.1	Araçın altında/motorunda yağ, yakıt veya su sızıntı var mı? (Sızıntı varsa Uygun Değil)	✓	
1.2	Lastiklerin havaları, diş derinlikleri ve bijonları sağlam/yeterli seviyede mi?	✓	
1.3	Farlar, sinyal lambaları, fren lambaları ve tepe lambası (çakar) tam olarak çalışıyor mu?	✓	
1.4	Korna ve geri vites ikaz (düdüğü) sesi kesintisiz çalışıyor mu?	✓	
1.5	Araç kabininde yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektör mevcut mu?	✓	
2. BOM, HİDROLİK VE DESTEK SİSTEMİ KONTROLLERİ			
2.1	Hidrolik hortumlarda, pnomatik rekorlarda veya silindirlerde yağ kaçağı, terleme var mı? (Kaçak varsa Uygun Değil)	✓	
2.2	Denge ayakları (pabuçlar) sorunsuz açılıp kapanıyor mu, uyarı sensörleri sağlam mı?	✓	
2.3	Denge ayaklarının tabanına koymak için platform ahşap destek takozları araçta mevcut mu?	✓	
2.4	Ana bomda, teleskopik uzantılarda ve pimlerde çatlak, kırık, pas veya aşınma var mı? (Hasar varsa Uygun Değil)	✓	
3. SEPET (PLATFORM) VE GÜVENLİK KONTROLLERİ			
3.1	Sepetin tabanında ve korkuluklarında herhangi bir fiziksel hasar var mı? (Hasar varsa Uygun Değil)	✓	
3.2	Sepet kapısı kendiliğinden kapanıp tam kilitleniyor mu? Mentşeleri sağlam mı?	✓	
3.3	Sepet içi bağlantı/ankraj (D-ring) noktaları (Emniyet kemeri takmak için) sağlam duruyor mu?	✓	
3.4	Sepet yalıtımı (fiber/plastik kaplama) hasarsız durumda mı?	✓	
3.5	Alt pano ve sepet içi kumanda panosundaki tüm butonlar/joystickler takılmadan çalışıyor mu?	✓	
3.6	Sepetteki ve araç altındaki Acil Durdurma (Emergency Stop) butonları sistemi kilitliyor mu?	✓	

Açıklamalar / Arıza Notları:

--

Kontrolü Yapan Operatör
Ad Soyad: Arif Özde
İmza: 

Kontrol Eden (İSG / Şantiye Şefi)

Ad Soyad: Hüseyin Çeliker
İmza: 
K.K.V.D: 2370181970 / T.C.No: 19285951662
Omer Nasuhi Bilmen Mahallesi
Naim Gölleeroglu Cad.No: 7/15 Yakutiye
Tlf: 0543 594 66 96 ERZURUM

SEPETLİ VİNÇ / PLATFORMLU ARAÇ GÜNLÜK İSG KONTROL FORMU

Firma Adı:	Öz Çeliker Elektrik	Tarih:	16.02.2026
Araç Plakası:	256D824	Proje / Saha:	
Operatör Adı:	Cuma Özdağ	Marka/Model:	Pakson
			KT 142-20
Yasal Uyarı: Her vardiya başlangıcında (araç çalıştırılmadan) operatör tarafından yapılmalıdır. Uygun Değil durumlarında aracı kullanmayınız.			
No	Kontrol Edilecek Hususlar (Araç ve Sepet)	Uygun	Uygun Değil
1. ARAÇ DIŞI VE KABİN KONTROLLERİ			
1.1	Araçın altında/motorunda yağ, yakıt veya su sızıntı var mı? (Sızıntı varsa Uygun Değil)	✓	
1.2	Lastiklerin havaları, diş derinlikleri ve bijonları sağlam/yeterli seviyede mi?	✓	
1.3	Farlar, sinyal lambaları, fren lambaları ve tepe lambası (çakar) tam olarak çalışıyor mu?	✓	
1.4	Korna ve geri vites ikaz (düdüğü) sesi kesintisiz çalışıyor mu?	✓	
1.5	Araç kabininde yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektör mevcut mu?	✓	
2. BOM, HİDROLİK VE DESTEK SİSTEMİ KONTROLLERİ			
2.1	Hidrolik hortumlarda, pnomatik rekorlarda veya silindirlerde yağ kaçağı, terleme var mı? (Kaçak varsa Uygun Değil)	✓	
2.2	Denge ayakları (pabuçlar) sorunsuz açılıp kapanıyor mu, uyarı sensörleri sağlam mı?	✓	
2.3	Denge ayaklarının tabanına koymak için platform ahşap destek takozları araçta mevcut mu?	✓	
2.4	Ana bomda, teleskopik uzantılarda ve pimlerde çatlak, kırık, pas veya aşınma var mı? (Hasar varsa Uygun Değil)	✓	
3. SEPET (PLATFORM) VE GÜVENLİK KONTROLLERİ			
3.1	Sepetin tabanında ve korkuluklarında herhangi bir fiziksel hasar var mı? (Hasar varsa Uygun Değil)	✓	
3.2	Sepet kapısı kendiliğinden kapanıp tam kilitleniyor mu? Menteşeleri sağlam mı?	✓	
3.3	Sepet içi bağlantı/ankraj (D-ring) noktaları (Emniyet kemeri takmak için) sağlam duruyor mu?	✓	
3.4	Sepet yalıtımı (fiber/plastik kaplama) hasarsız durumda mı?	✓	
3.5	Alt pano ve sepet içi kumanda panosundaki tüm butonlar/joystickler takılmadan çalışıyor mu?	✓	
3.6	Sepetteki ve araç altındaki Acil Durdurma (Emergency Stop) butonları sistemi kilitliyor mu?	✓	

Açıklamalar / Arıza Notları:

--

Kontrolü Yapan Operatör
Ad Soyad: Cuma Özdağ
İmza: Cuma

Kontrol Eden (İSG / Şantiye Şefi)

Ad Soyad: CELİKER ELEKTRİK
İmza: Hüseyin Çelik
K.K.V.D: 2370181970 / T.C.No: 19285951662
Omer Nasuhi Bilmen Mahallesi
Naim Golleroglu Cad.No: 7/15 Yakutiye
Tlf: 0543 594 66 96 ERZURUM

SEPETLİ VİNÇ / PLATFORMLU ARAÇ GÜNLÜK İSG KONTROL FORMU

Firma Adı:	Öz Çeliker Elektrik	Tarih:	16.02.2026
Araç Plakası:	256D822	Proje / Saha:	
Operatör Adı:	Seleyman Aksu	Marka/Model:	Paksan
			KT-142-20
Yasal Uyarı: Her vardiya başlangıcında (araç çalıştırılmadan) operatör tarafından yapılmalıdır. Uygun Değil durumlarında aracı kullanmayınız.			
No	Kontrol Edilecek Hususlar (Araç ve Sepet)	Uygun	Uygun Değil
1. ARAÇ DIŞI VE KABİN KONTROLLERİ			
1.1	Araçın altında/motorunda yağ, yakıt veya su sızıntı var mı? (Sızıntı varsa Uygun Değil)	✓	
1.2	Lastiklerin havaları, diş derinlikleri ve bijonları sağlam/yeterli seviyede mi?	✓	
1.3	Farlar, sinyal lambaları, fren lambaları ve tepe lambası (çakar) tam olarak çalışıyor mu?	✓	
1.4	Korna ve geri vites ikaz (düdüğü) sesi kesintisiz çalışıyor mu?	✓	
1.5	Araç kabininde yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektör mevcut mu?	✓	
2. BOM, HİDROLİK VE DESTEK SİSTEMİ KONTROLLERİ			
2.1	Hidrolik hortumlarda, pnomatik rekorlarda veya silindirlerde yağ kaçağı, terleme var mı? (Kaçak varsa Uygun Değil)	✓	
2.2	Denge ayakları (pabuçlar) sorunsuz açılıp kapanıyor mu, uyarı sensörleri sağlam mı?	✓	
2.3	Denge ayaklarının tabanına koymak için platform ahşap destek takozları araçta mevcut mu?	✓	
2.4	Ana bomda, teleskopik uzantılarda ve pimlerde çatlak, kırık, pas veya aşınma var mı? (Hasar varsa Uygun Değil)	✓	
3. SEPET (PLATFORM) VE GÜVENLİK KONTROLLERİ			
3.1	Sepetin tabanında ve korkuluklarında herhangi bir fiziksel hasar var mı? (Hasar varsa Uygun Değil)	✓	
3.2	Sepet kapısı kendiliğinden kapanıp tam kilitleniyor mu? Menteşeleri sağlam mı?	✓	
3.3	Sepet içi bağlantı/ankraj (D-ring) noktaları (Emniyet kemeri takmak için) sağlam duruyor mu?	✓	
3.4	Sepet yalıtımı (fiber/plastik kaplama) hasarsız durumda mı?	✓	
3.5	Alt pano ve sepet içi kumanda panosundaki tüm butonlar/joystickler takılmadan çalışıyor mu?	✓	
3.6	Sepetteki ve araç altındaki Acil Durdurma (Emergency Stop) butonları sistemi kilitliyor mu?	✓	

Açıklamalar / Arıza Notları:

--

Kontrolü Yapan Operatör

Ad Soyad: Seleyman Aksu
İmza: 

Kontrol Eden (İSG / Şantiye Şefi)

Ad Soyad: ÇELİKER ELEKTRİK
İmza: Hüseyin ÇELİK
K.K.V.D: 2370181978 / C.No: 19285951662
Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi
Naim Golleroglu Cad.No: 7/15 Yakutiye
Tlf: 0543 594 66 96 ERZURUM