



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
ARAÇ MUAYENE RAPORU | VEHICLE INSPECTION REPORT

UDH012601305101104458501

Muayene Kanal No | Lane 2

İstasyon: NİĞDE

Rapor No | Report No: 5101104458501

Plaka	: 25GD821	Markası	: MITSUBISHI	Muay. Tarihi	: 30/01/2026 10:38:40
Şasi No	: NLTTEB91E01000194	Tipi	: FE85	Araç Grubu	: 2
VIN Number		Çinsi	: Kamyon	Kül. Amacı	: YUK
Motor No	: 3075394	Model Yılı	: 2018	Tescil Şekli	: T/CARİ
Km	: 389323	Yakıt Tipi	: DİZEL	Koşuk Sayısı	: 3
Odometer	: 389323	Yakıt Tipi	: DİZEL	Number of Seat	: 3
Tarım No	: 1781373524	Yakıt Tipi	: DİZEL	Tescil Tarihi	: 10.03.2022
Vehicle ID		Yakıt Tipi	: DİZEL	İlk Tescil Tarihi	: 22.01.2018
Muay. Ücreti	: 0	Yakıt Tipi	: DİZEL	İlk Tescil Tarihi	: 22.01.2018
İnceleme Ücreti	: 0	Yakıt Tipi	: DİZEL	İlk Tescil Tarihi	: 22.01.2018
Gec. Bedeli	: 0	Yakıt Tipi	: DİZEL	İlk Tescil Tarihi	: 22.01.2018
Penalty for		Yakıt Tipi	: DİZEL	İlk Tescil Tarihi	: 22.01.2018

Araçınızın periyodik muayenesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 35. maddesi, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenen şartlar çerçevesinde yapılmıştır. Araçınızın muayenesi sonucunda, gidenimliliği gerektirmeyen ancak muayene gerektirmeyen diğer hususlar tespit edilmiştir.

Tescil kaydında yer alan motor numarası araç üzerinde okunabilir durumda değildir.

Kusurlar

Uzun huzmeli far ayarı hatalı
Aki bağlantısı: Arki kutup başı üzerinde koruma kapağı yok
Plaka aydınlatma lambaları: fonksiyonunu yerine getirmiyor

Muayene Sonucu | Inspection Result

HAZİR KUSURLU | MINOR FAULT
MUAYENE ONAYLANDI | INSPECTION APPROVED

30.01.2027

(Inspection Valid Until)

1- İSBU ARAÇ MUAYENE RAPORU 24853766012 T.C. KİMLİK NUMARALI KİŞİNİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA 30.01.2026 TARİHİNDE www.turkiye.gov.tr ADRESİNDEN DÜZENLENMİŞTİR.

Bu belgenin doğruluğu <https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama> adresinde veya mobil cihazlarınızla yükleyebileceğiniz e-Devlet Kapısı'na ait Barkodlu Belge Doğrulama uygulaması vasıtasıyla yandaki karekod okutulularak kontrol edilebilir.

