

SEPETLİ VİNÇ / PLATFORMLU ARAÇ GÜNLÜK İSG KONTROL FORMU


Firma Adı:	Öz Çeliker Elektrik	Tarih:	22.02.2026
Araç Plakası:	2860821	Proje / Saha:	
Operatör Adı:	Hesmettin Peker	Marka/Model:	Pakson
			KT 142-20


Yasal Uyarı: Her vardiya başlangıcında (araç çalıştırılmadan) operatör tarafından yapılmalıdır. Uygun Değil durumlarında aracı kullanmayınız.

No	Kontrol Edilecek Hususlar (Araç ve Sepet)	Uygun	Uygun Değil
1. ARAÇ DIŞI VE KABİN KONTROLLERİ			
1.1	Aracın altında/motorunda yağ, yakıt veya su sızıntı var mı? (Sızıntı varsa Uygun Değil)	✓	
1.2	Lastiklerin havaları, diş derinlikleri ve bijonları sağlam/yeterli seviyede mi?	✓	
1.3	Farlar, sinyal lambaları, fren lambaları ve tepe lambası (çakar) tam olarak çalışıyor mu?	✓	
1.4	Korna ve geri vites ikaz (düdüğü) sesi kesintisiz çalışıyor mu?	✓	
1.5	Araç kabininde yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektör mevcut mu?	✓	
2. BOM, HİDROLİK VE DESTEK SİSTEMİ KONTROLLERİ			
2.1	Hidrolik hortumlarda, pnomatik rekorlarda veya silindirlerde yağ kaçağı, terleme var mı? (Kaçak varsa Uygun Değil)	✓	
2.2	Denge ayakları (pabuçlar) sorunsuz açılıp kapanıyor mu, uyarı sensörleri sağlam mı?	✓	
2.3	Denge ayaklarının tabanına koymak için platform ahşap destek takozları araçta mevcut mu?	✓	
2.4	Ana bomda, teleskopik uzantılarda ve pimlerde çatlak, kırık, pas veya aşınma var mı? (Hasar varsa Uygun Değil)	✓	
3. SEPET (PLATFORM) VE GÜVENLİK KONTROLLERİ			
3.1	Sepetin tabanında ve korkuluklarında herhangi bir fiziksel hasar var mı? (Hasar varsa Uygun Değil)	✓	
3.2	Sepet kapısı kendiliğinden kapanıp tam kilitleniyor mu? Menteşeleri sağlam mı?	✓	
3.3	Sepet içi bağlantı/ankraj (D-ring) noktaları (Emniyet kemeri takmak için) sağlam duruyor mu?	✓	
3.4	Sepet yalıtımı (fiber/plastik kaplama) hasarsız durumda mı?	✓	
3.5	Alt pano ve sepet içi kumanda panosundaki tüm butonlar/joystickler takılmadan çalışıyor mu?	✓	
3.6	Sepetteki ve araç altındaki Acil Durdurma (Emergency Stop) butonları sistemi kilitliyor mu?	✓	

Açıklamalar / Arıza Notları:

--

Kontrolü Yapan Operatör
Ad Soyad: Hesmettin Peker
İmza: 

Kontrol Eden (İSG / Şantiye Şefi)
Ad Soyad: Oguzhan KAYA
İmza: 

SEPETLİ VİNÇ / PLATFORMLU ARAÇ GÜNLÜK İSG KONTROL FORMU

Firma Adı:	Öz Çeliker Elektrik	Tarih:	22.02.2024
Araç Plakası:	25GD 826	Proje / Saha:	
Operatör Adı:		Marka/Model:	Pakson
			KT 142-20

Yasal Uyarı: Her vardiya başlangıcında (araç çalıştırılmadan) operatör tarafından yapılmalıdır. Uygun Değil durumlarda aracı kullanmayınız.

No	Kontrol Edilecek Hususlar (Araç ve Sepet)	Uygun	Uygun Değil
1. ARAÇ DIŞI VE KABİN KONTROLLERİ			
1.1	Aracın altında/motorunda yağ, yakıt veya su sızıntı var mı? (Sızıntı varsa Uygun Değil)	✓	
1.2	Lastiklerin havaları, diş derinlikleri ve bijonları sağlam/yeterli seviyede mi?	✓	
1.3	Farlar, sinyal lambaları, fren lambaları ve tepe lambası (çakar) tam olarak çalışıyor mu?	✓	
1.4	Korna ve geri vites ikaz (düdüğü) sesi kesintisiz çalışıyor mu?	✓	
1.5	Araç kabininde yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektör mevcut mu?	✓	
2. BOM, HİDROLİK VE DESTEK SİSTEMİ KONTROLLERİ			
2.1	Hidrolik hortumlarda, pnomatik rekorlarda veya silindirlerde yağ kaçağı, terleme var mı? (Kaçak varsa Uygun Değil)	✓	
2.2	Denge ayakları (pabuçlar) sorunsuz açılıp kapanıyor mu, uyarı sensörleri sağlam mı?	✓	
2.3	Denge ayaklarının tabanına koymak için platform ahşap destek takozları araçta mevcut mu?	✓	
2.4	Ana bomda, teleskopik uzantılarda ve pimlerde çatlak, kırık, pas veya aşınma var mı? (Hasar varsa Uygun Değil)	✓	
3. SEPET (PLATFORM) VE GÜVENLİK KONTROLLERİ			
3.1	Sepetin tabanında ve korkuluklarında herhangi bir fiziksel hasar var mı? (Hasar varsa Uygun Değil)	✓	
3.2	Sepet kapısı kendiliğinden kapanıp tam kilitleniyor mu? Menteşeleri sağlam mı?	✓	
3.3	Sepet içi bağlantı/ankraj (D-ring) noktaları (Emniyet kemeri takmak için) sağlam duruyor mu?	✓	
3.4	Sepet yalıtımı (fiber/plastik kaplama) hasarsız durumda mı?	✓	
3.5	Alt pano ve sepet içi kumanda panosundaki tüm butonlar/joystickler takılmadan çalışıyor mu?	✓	
3.6	Sepetteki ve araç altındaki Acil Durdurma (Emergency Stop) butonları sistemi kilitliyor mu?	✓	

Açıklamalar / Arıza Notları:

--

Kontrol Yapan Operatör
Ad Soyad: Arif Özde
İmza: 

Kontrol Eden (İSG / Şantiye Şefi)
Ad Soyad: Oğuzhan KAYA
İmza: 

SEPETLİ VİNÇ / PLATFORMLU ARAÇ GÜNLÜK İSG KONTROL FORMU

Firma Adı:	Öz Çeliker Elektrik	Tarih:	22.02.2026
Araç Plakası:	25 60 824	Proje / Saha:	
Operatör Adı:	Cuma Özde	Marka/Model:	Pakson
			KT 142-20

Yasal Uyarı: Her vardiya başlangıcında (araç çalıştırılmadan) operatör tarafından yapılmalıdır. Uygun Değil durumlarında aracı kullanmayınız.

No	Kontrol Edilecek Hususlar (Araç ve Sepet)	Uygun	Uygun Değil
1. ARAÇ DIŞI VE KABİN KONTROLLERİ			
1.1	Aracın altında/motorunda yağ, yakıt veya su sızıntı var mı? (Sızıntı varsa Uygun Değil)	✓	
1.2	Lastiklerin havaları, diş derinlikleri ve bijonları sağlam/yeterli seviyede mi?	✓	
1.3	Farlar, sinyal lambaları, fren lambaları ve tepe lambası (çakar) tam olarak çalışıyor mu?	✓	
1.4	Korna ve geri vites ikaz (düdüğü) sesi kesintisiz çalışıyor mu?	✓	
1.5	Araç kabininde yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektör mevcut mu?	✓	
2. BOM, HİDROLİK VE DESTEK SİSTEMİ KONTROLLERİ			
2.1	Hidrolik hortumlarda, pnmatik rekorlarda veya silindirlerde yağ kaçağı, terleme var mı? (Kaçak varsa Uygun Değil)	✓	
2.2	Denge ayakları (pabuçlar) sorunsuz açılıp kapanıyor mu, uyarı sensörleri sağlam mı?	✓	
2.3	Denge ayaklarının tabanına koymak için platform ahşap destek takozları araçta mevcut mu?	✓	
2.4	Ana bomda, teleskopik uzantılarda ve pimlerde çatlak, kırık, pas veya aşınma var mı? (Hasar varsa Uygun Değil)	✓	
3. SEPET (PLATFORM) VE GÜVENLİK KONTROLLERİ			
3.1	Sepetin tabanında ve korkuluklarında herhangi bir fiziksel hasar var mı? (Hasar varsa Uygun Değil)	✓	
3.2	Sepet kapısı kendiliğinden kapanıp tam kilitleniyor mu? Menteşeleri sağlam mı?	✓	
3.3	Sepet içi bağlantı/ankraj (D-ring) noktaları (Emniyet kemeri takmak için) sağlam duruyor mu?	✓	
3.4	Sepet yalıtımı (fiber/plastik kaplama) hasarsız durumda mı?	✓	
3.5	Alt pano ve sepet içi kumanda panosundaki tüm butonlar/joystickler takılmadan çalışıyor mu?	✓	
3.6	Sepetteki ve araç altındaki Acil Durdurma (Emergency Stop) butonları sistemi kilitliyor mu?	✓	

Açıklamalar / Arıza Notları:

--

Kontrolü Yapan Operatör

Ad Soyad: Cuma Özde
İmza: Cuma

Kontrol Eden (İSG / Şantiye Şefi)


Ad Soyad: Oğuzhan KAYA
İmza: Oğuzhan

SEPETLİ VİNÇ / PLATFORMLU ARAÇ GÜNLÜK İSG KONTROL FORMU

Firma Adı:	Öz Çeliker Elektrik	Tarih:	22.02.2026
Araç Plakası:	25GD 822	Proje / Saha:	
Operatör Adı:	Soleyman Aksu	Marka/Model:	KT 142-20
Yasal Uyarı: Her vardiya başlangıcında (araç çalıştırılmadan) operatör tarafından yapılmalıdır. Uygun Değil durumlarında aracı kullanmayınız.			
No	Kontrol Edilecek Hususlar (Araç ve Sepet)	Uygun	Uygun Değil
1. ARAÇ DIŞI VE KABİN KONTROLLERİ			
1.1	Araçın altında/motorunda yağ, yakıt veya su sızıntı var mı? (Sızıntı varsa Uygun Değil)	✓	
1.2	Lastiklerin havaları, diş derinlikleri ve bijonları sağlam/yeterli seviyede mi?	✓	
1.3	Farlar, sinyal lambaları, fren lambaları ve tepe lambası (çakar) tam olarak çalışıyor mu?	✓	
1.4	Korna ve geri vites ikaz (düdüğü) sesi kesintisiz çalışıyor mu?	✓	
1.5	Araç kabininde yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektör mevcut mu?	✓	
2. BOM, HİDROLİK VE DESTEK SİSTEMİ KONTROLLERİ			
2.1	Hidrolik hortumlarda, pnomatik rekorlarda veya silindirlerde yağ kaçağı, terleme var mı? (Kaçak varsa Uygun Değil)	✓	
2.2	Denge ayakları (pabuçlar) sorunsuz açılıp kapanıyor mu, uyarı sensörleri sağlam mı?	✓	
2.3	Denge ayaklarının tabanına koymak için platform ahşap destek takozları araçta mevcut mu?	✓	
2.4	Ana bomda, teleskopik uzantılarda ve pimlerde çatlak, kırık, pas veya aşınma var mı? (Hasar varsa Uygun Değil)	✓	
3. SEPET (PLATFORM) VE GÜVENLİK KONTROLLERİ			
3.1	Sepetin tabanında ve korkuluklarında herhangi bir fiziksel hasar var mı? (Hasar varsa Uygun Değil)	✓	
3.2	Sepet kapısı kendiliğinden kapanıp tam kilitleniyor mu? Menteşeleri sağlam mı?	✓	
3.3	Sepet içi bağlantı/ankraj (D-ring) noktaları (Emniyet kemeri takmak için) sağlam duruyor mu?	✓	
3.4	Sepet yalıtımı (fiber/plastik kaplama) hasarsız durumda mı?	✓	
3.5	Alt pano ve sepet içi kumanda panosundaki tüm butonlar/joystickler takılmadan çalışıyor mu?	✓	
3.6	Sepetteki ve araç altındaki Acil Durdurma (Emergency Stop) butonları sistemi kilitliyor mu?	✓	

Açıklamalar / Arıza Notları:

--

Kontrolü Yapan Operatör
Ad Soyad: Soleyman Aksu
İmza: 

Kontrol Eden (İSG / Şantiye Şefi)

Ad Soyad: 
İmza: 
HÜSEYİN ÇELİK
K.K.V.D: 2370181970 / T.C.NÖ: 19285951662
Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi
Naim Gökçeroglu Cad.No: 7/15 Yakutiye
Tlf: 0543 594 66 96 ERZURUM